


BOU09 / Quai Capitainerie - 04/07/2018

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Omp**
Type de visite : **Visite périodique**
IG de la visite : **1**
Localisation :
Voie :
Identifiant : **BOU09**
Gestionnaire :
Commune :
Canton :
Date de la visite préc. :
Structure : **Quai**
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :	Conditions atmosphériques :	Ensoleillé
Autres participants :	Température (°C) :	28.0
Moyens mis en oeuvre :	Der. précipitations :	
	Date de la visite :	04/07/2018

Constatations

Désordre


Note

Commentaire

1 - Abords

Note: 1 ■

Tassement, flache jonction ouvrage/remblais		
Pelade, trous en formation		
Fissuration, faïençage de la chaussée	1 ■	Quelque fissure minim



A -- 04/07/2018 10:14:20

Dégradations des dispositifs de retenue		
Dégradations des trottoirs, accotements		
Ravinement, érosion des talus		
Protection des talus		
Végétation importante, arbres		
Embâcles, limon ou dépôt de matériaux		
Autres désordres		

2 - Superstructure

Note: 1 ☒

2.1 - Les systèmes d'amarrage

Note: 1 ☒

2.1.1 - Les bollards

Note: 1 ☒

Organeaux d'amarrage (Anneau,)

1 ☒ Ras



B -- 04/07/2018 10:15:45

2.2 - La sécurité

Note: 1 ☒

Poteau de sécurité (Poteau de sécurité,)

1 ☒ Ras



C -- 04/07/2018 10:17:40

3 - Structure

3.1 - Les fronts de quai

3.1.1 - Front de quai (Caisson poids en béton armé (Ouvrage intérieur),)

Note:

Déversement		
Tassement différentiel		
Glissement du pied		
Affouillement		
Fissuration du béton armé		
Cavités dans les parements		

Fuite de matériaux de remplissage		
Dégradations du parement		
Mise à nu des armatures		
Résurgences d'eau à travers le parement		

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	1	
Superstructure	1	
Structure		

Commentaires

Visite par ob

Conclusions

Rien à dire dans l'ensemble mais prévoir des visite par des plongeurs

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3