

# ClotureEmprise\_A8\_145.643\_2\_A8\_145.821\_2 - 29/10/2018

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : ClotureEmprise  
Type de visite : Contrôle annuel 3  
IG de la visite : 3  
Localisation :  
Voie :  
Identifiant :  
Gestionnaire :  
Commune 1 :  
District :  
Date de la visite préc. : 29/10/2018  
Structure :  
Matériau :



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :  
Autres participants :  
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :  
Température (°C) :  
Der. précipitations :  
Date de la visite :

29/10/2018

## Constatactions

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

### 1 - Grillages et poteaux

Note: 3 ■

#### 1.1 - GrillageClotureEmprise

Note: NE ■

Grillage autoroutier (Treillis soudé ou noué à maille progressive)

NE ■

Autoroute A8 | PR 145.682 | Sens 2  
Conformite : NC  
Structure : Treillis soudé ou noué à maille progressive  
Clôture soude progressif mal ancré avec un ha14  
NE= Non évalué dans sa totalité




F -- 22/10/2018 10:42:32 -- 43,545335 / 6,812474




G -- 22/10/2018 10:43:49 -- 43,545438 / 6,812624

Soude progressif mal ancré renfort simple torsion tenu par un simple ha8

Grillage autoroutier (Treillis soudé ou noué à maille progressive)	NE 	Autoroute A8   PR 145.771   Sens 2 Conformite : NC Structure : Treillis soudé ou noué à maille progressive Hauteur (m) : 1.32 NE= Non évalué dans sa totalité
--	--	---



E -- 22/10/2018 10:56:51 -- 43,544510 / 6,813329

Grillage autoroutier (Treillis soudé ou noué à maille progressive)	NE 	Autoroute A8   PR 145.811   Sens 2 Conformite : NC Structure : Treillis soudé ou noué à maille progressive Hauteur (m) : 132.0 NE= Non évalué dans sa totalité
--	---	--



D -- 22/10/2018 11:10:14 -- 43,544411 / 6,813832

## 1.2 - PoteauClotureEmprise

Note: 1 ■

Poteau de tension (Poteau de tension)	1 <span style="color: green;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.771   Sens 2 Structure : Poteau de tension 1= L'objet est en bon état apparent
---------------------------------------	--	--



C -- 22/10/2018 10:58:05 -- 43,544481 / 6,813401

## 1.3 - Défaut de tenue

Note: 3 ■

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.613   Sens 2 Nature : fils Nombre :
-----------------	--------------------------------------	---



S -- 22/10/2018 10:24:51 -- 43,544601 / 6,811592

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.633   Sens 2 Nature : ligatures Nombre :
-----------------	--------------------------------------	--



K -- 22/10/2018 10:27:53 -- 43,544557 / 6,811771

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.642   Sens 2 Nature : fils Nombre :
-----------------	--------------------------------------	---



M -- 22/10/2018 10:35:05 -- 43,544544 / 6,811822



Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.633   Sens 2 Nature : agrafes Nombre :
-----------------	--------------------------------------	--



O -- 22/10/2018 10:35:46 -- 43,544553 / 6,811787

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.633   Sens 2 Problème ancrage Nature : broches Nombre :
-----------------	--------------------------------------	--



P -- 22/10/2018 10:37:54 -- 43,544550 / 6,811798

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.682   Sens 2 Nature : broches Nombre :
-----------------	--------------------------------------	--



H -- 22/10/2018 10:41:35 -- 43,544430 / 6,812281

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.711   Sens 2 Nature : fils Nombre :
-----------------	--------------------------------------	---



J -- 22/10/2018 10:53:54 -- 43,544370 / 6,812523

Défaut de tenue	3 	Autoroute A8   PR 145.781   Sens 2 Nature : ligatures Nombre :
-----------------	---	--



R -- 22/10/2018 11:00:19 -- 43,544155 / 6,813388

Défaut de tenue	3 	Autoroute A8   PR 145.781   Sens 2 Nature : ligatures Nombre :
-----------------	---	--



T -- 22/10/2018 11:11:46 -- 43,544160 / 6,813369

Défaut de tenue	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.702   Sens 2 Nature : ligatures Nombre :
-----------------	--------------------------------------	--



U -- 22/10/2018 11:18:31 -- 43,544382 / 6,812474

#### 1.4 - Trou ou mailles cassées

Note: 3 ■


Trou ou mailles cassées	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.623   Sens 2 Position : dans la clôture Nombre :
-------------------------	--------------------------------------	--



W -- 22/10/2018 10:26:56 -- 43,544582 / 6,811668



Trou ou mailles cassées	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.792   Sens 2 Position : dans la clôture Nombre :
-------------------------	--------------------------------------	--



L -- 22/10/2018 11:12:37 -- 43,544124 / 6,813513

## 1.5 - Présences

Note: 3 ■

Présences	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.702   Sens 2 3= L'objet ne remplit plus sa fonction Nature : grande faune Nombre :
-----------	--------------------------------------	---



V -- 22/10/2018 10:52:11 -- 43,544375 / 6,812502

Présences	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.741   Sens 2 3= L'objet ne remplit plus sa fonction Nature : grande faune Nombre :
-----------	--------------------------------------	---



Q -- 22/10/2018 11:17:18 -- 43,544286 / 6,812860

## 2 - Éléments ouvrants

Note: 1 ■

### 2.1 - Element Ouvrant

Note: 1 ■

#### 2.1.1 - Sanglipass (Sanglipass)

Note: 1 ■

Autoroute A8 | PR 145.812 | Sens 2

Structure : Sanglipass



B -- 22/10/2018 11:02:24 -- 43,544433 / 6,813896

## 3 - Végétations

Note: 3 ■

3.1 - Arbre  
Note: 3 ■

Autre essence (Autre essence)	3 <span style="color: red;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.75   Sens 2 Structure : Autre essence 3= A abattre
-------------------------------	--------------------------------------	--



A -- 22/10/2018 10:55:46 -- 43,544566 / 6,812937

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Grillages et poteaux	3	
Eléments ouvrants	1	
Végétations	3	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

*Dressé le ..... à .....*

*Signature de l'agent chargé de la visite*

*Signature du gestionnaire*



## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>12</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>12</b>