

# ClotureEmprise\_A8\_145.460\_1-A8\_145.631\_1 - 29/10/2018

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : ClotureEmprise  
Type de visite : Contrôle annuel 3  
IG de la visite : 3  
Localisation :  
Voie :  
Identifiant :  
Gestionnaire :  
Commune 1 :  
District :  
Date de la visite préc. : 22/10/2018  
Structure :  
Matériau :



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :  
Autres participants :  
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :  
Température (°C) :  
Der. précipitations :  
Date de la visite : 29/10/2018

## Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

### 1 - Éléments ouvrants

Note: 2 ■

#### 1.1 - Element Ouvrant

Note: 2 ■

##### 1.1.1 - Portillon (Portillon)

Note: 2 ■

Autoroute A8 | PR 145.521 | Sens 1  
Structure : Portillon  
Portillon non ferme



C -- 22/10/2018 11:33:44 -- 43,544190 / 6,809942

### 2 - Grillages et poteaux

Note: 3 ■

## 2.1 - GrillageClotureEmprise

Note: 1 ■

Grillage autoroutier (Treillis soudé ou noué à maille progressive)	1 <span style="color: green;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.46   Sens 1 Conformite : NC Structure : Treillis soudé ou noué à maille progressive Hauteur (m) : 1.6 Grillage tenu par ha14 non double par simple torsion 1= L'objet est en bon état apparent
Grillage autoroutier (Treillis soudé ou noué à maille progressive)	NE <span style="color: cyan;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.611   Sens 1 Conformite : NC Structure : Treillis soudé ou noué à maille progressive Hauteur (m) : 1.25 Hauteur insuffisante NE= Non évalué dans sa totalité



A -- 22/10/2018 11:36:51 -- 43,543577 / 6,810828

## 2.2 - Défaut de tenue

Note: NE ■

Défaut de tenue	NE <span style="color: cyan;">■</span>	Autoroute A8   PR 145.531   Sens 1 Noyé par végétaux Nature : barre HA14 Nombre :
-----------------	--	--



D -- 22/10/2018 11:31:42 -- 43,544958 / 6,810157

## 2.3 - Trou ou mailles cassées

Note: 3 ■

Trou ou mailles cassées

3 ■

Autoroute A8 | PR 145.611 | Sens 1  
Position : dans la clôture  
Nombre :



E -- 22/10/2018 11:38:50 -- 43,544719 / 6,811117

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Eléments ouvrants	2	
Végétations		
Grillages et poteaux	3	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## *Table des matières*

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>4</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>4</b>