

## A8\_MS166+550VLS1 - 03/11/2017

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Mur

Type de visite : Inspection détaillée

IG de la visite : 2

Localisation : 166+550

Voie : A8

Identifiant : A8\_MS166+550VLS1

Gestionnaire : COTE D'AZUR

Commune 1 : Le Cannet

District : COTE D'AZUR

Date de la visite préc. :

Structure : T03 - Mur poids en béton

Matériau : Béton



### Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Sites SAS

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

03/11/2017

### Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

#### 1 - Drainage

Note: 2 ■

#### 1.1 - Barbacanes (, )

Note: 2 ■

#### 1.1.1 - Encombrement

Note: 2 ■

Encombrement	2 <span style="color: yellow;">■</span>		Barbacane encombrée PM :
--------------	---	--	-----------------------------



B -- 18/02/2019 17:45:43

#### 1.2 - Dispositif de récupération d'eaux en pied (, )

Note: 2 ■

### 1.2.1 - Fil d'eau encombré

Note: 2 ■

Fil d'eau encombré	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Dépôts divers et végétation dans le fil d'eau PM :
--------------------	--	---



C -- 16/02/2019 11:15:07

## 2 - Structure

Note: 2 ■

### 2.1 - Massif (Massif béton armé, Béton armé)

Note: 2 ■

Structure : Massif béton armé  
Matériau : Béton armé

#### 2.1.1 - 0. Désordres généraux

Note: 2 ■


##### 2.1.1.1 - Fracture ou fissure

Note: 2 ■

Fracture ou fissure	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Fissure verticale avec concrétion sèche Position : PM :
---------------------	--	---





D -- 16/02/2019 11:28:01

Fracture ou fissure	2 	Fracture verticale 20mm avec rejet 3cm en tête Position : PM :
---------------------	---	---



E -- 16/02/2019 11:28:40

Fracture ou fissure	2 	Fracture verticale 20mm avec rejet 3cm en tête Position : PM :
---------------------	---	---




F -- 16/02/2019 11:29:09



### 2.1.1.2 - Végétation

Note: 2

Végétation	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Végétation arbustive en tête Position : PM :
------------	--	--



G -- 16/02/2019 11:14:19

Végétation	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Végétation en partie haute du mur Position : PM :
------------	--	---



H -- 16/02/2019 11:31:29

### 2.1.2 - 3. Béton armé

Note: 2

### 2.1.2.1 - Aciers apparents

Note: 2 ■

Aciers apparents	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Acier apparent oxydé 30cm Position : PM :
------------------	--	---



I -- 16/02/2019 11:30:30

Aciers apparents	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Eclat avec aciers apparents oxydés en sous-face Position : PM :
------------------	--	--



J -- 18/02/2019 17:45:04

### 2.1.2.2 - Défaut des joints

Note: 2 ■

Défaut des joints	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Rejet 7cm en tête au niveau du joint Position : PM :
-------------------	--	--



A -- 16/02/2019 11:30:01

## 3 - Besoin d'entretien

Note: 2 ■

### 3.1 - Besoin d'entretien spécialisé


Note: 2 ■

Besoin d'entretien spécialisé	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Traiter les aciers apparents oxydés par purge du béton, dégagement, brossage, passivation et ragréage soigné. Objet :
-------------------------------	--	--



J -- 18/02/2019 17:45:04

### 3.2 - Besoin d'entretien courant

Note: 2 

Besoin d'entretien courant

2 

Nettoyer le fil d'eau et les  
barbacanes.  
Objet :



B -- 18/02/2019 17:45:43



## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Zone d'influence		
Equipements		
Drainage	2	
Structure	2	
Elargissements		
Besoin d'entretien	2	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire



## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>8</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>8</b>