

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : OuvrageHydrauliqueDeTraversee

Type de visite : Visite intermédiaire

IG de la visite : 2

Localisation : 22+891

Voie : A8

Identifiant : OH<2m_A8_022891_0

Gestionnaire : PROVENCE

Commune 1 :

District :

Date de la visite préc. :

Structure : Buse

Matériau : Béton



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

01/05/2019

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Les têtes d'ouvrage

Note: 1 ■

1.1 - Tête amont (,) / Buse

Note: 1 ■

1.1.1 - Regards de visite

Note: 1 ■

Regards de visite

1 ■08 - Vue generale du regard amont
1= L'objet est en bon état apparent

Regards de visite	1 ■	09 - Vue interieure du regard amont R1 1= L'objet est en bon état apparent
-------------------	--	---



C -- 01/05/2019 19:15:02

2 - L'ouvrage hydraulique

Note: 2 ■

2.1 - Encombrement de l'ouvrage

Note: 2 ■

2.1.1 - Embâcles

Note: 2 ■

Embâcles	2 ■	16 - Vue sur le regard amont R0 encombre a 38,4m depuis R1 et fin de l'inspection du tronçon 1.jpg Position : nom du champ : 1: Pas encombré 2: Peu encombré - de 50% 3: Très encombré + de 50%
----------	---	---



K -- 01/05/2019 19:20:08

2.2 - Etat de l'ouvrage

Note: 2 ■

2.2.1 - Aciers apparents

Note: 2 ■

Aciers apparents	2 ■	13 - Epaufrure en cle avec aciers corrodés à 34,7m depuis R1 Position :
------------------	--	--



G -- 01/05/2019 19:17:57

2.2.2 - Fissurations

Note: 2 ■

Fissurations	2 ■	14 - Réseau de fissures au niveau du radier à 34,8m depuis R1.jpg Position :
--------------	--	---



I -- 01/05/2019 19:18:53

Fissurations	2 	15 - Epaufrure sur paroi laterale a 34,8m depuis R1.jpg Position :
--------------	---	---



J -- 01/05/2019 19:19:28

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
La signalisation		
Les accès		
Les têtes d'ouvrage	1	
L'ouvrage hydraulique	2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5