

Modifications apportées sur le plan de visite ClotureEmprise

apres la visite terrain du 22 octobre 2018 sur 3 sections de clotures avec
OKAPI-IRIS-POSITION

ClotureEmprise_A8_145.643_2_A8_145.821_2

ClotureEmprise_A8_147.740_1_A8_147.790_1

ClotureEmprise_A8_145.460.1_A8_145.631_1

Caryl BUTON - XAEQUO

Frederic ALLEZ - TWS

1. Enumération du champ Structure de Categorie ClotureEmprise.png (PJ)
Clôture soudée à panneaux rigides - Type 8
Clôture à treillis souple - Type 2 à 7
2. Enumération du champ Nature du Désordre Defaut_de_tenue.png:
agrafes, barre HA14, broches, fils, ligatures, linguets, poteau
3. Enumération du champ Position du Désordre Trou ou mailles cassées.png
dans la clôture, sous la clôture
4. Ajout champ Nombre sur Désordre Trou ou mailles cassees.png (PJ)
5. Ajout du champ Conformite sur Categorie GrillageClotureEmprise.png (PJ)
6. Ajout du champ Conformite sur Categorie Portillon.png (PJ)
7. Enumération du champ Nature du Désordre Présences.png
corps étranger, grande faune

Les 3 visites réalisées sont incluses dans le paquet sous la forme de visites terminées.
Les visites suivantes sont réalisées à partir du bouton +.