

# Note de présentation

## Visites à réaliser sur les ouvrages de Voie de Valdonne Nord (04/04/2022)

### 1. La visite des 18 ouvrages existants

Ce pilote a été réalisé sur les 18 ouvrages existants :




	à faire (18)	en cours	terminées	téléchargées	post-remises	annulées
	Mur 6	Mur	Visite initiale	Mur en maçonnerie jointoyée	Voie SNCF	
	Mur 7	Mur	Visite initiale	Mur en maçonnerie jointoyée	Voie SNCF	
	Ouvrage sur D908	Pont	Visite initiale	Voute	Voie SNCF	
	PAROI ROCHEUSE 1	Mur	Visite initiale	Falaise/Front rocheux	Voie SNCF	
	PRA 66	Pont	Visite initiale	Buse	Voie SNCF	
	PRA 67	Pont	Visite initiale	Cadre	Voie SNCF	
	PRA 68	Pont	Visite initiale	Voute		
	PRA 69	Pont	Visite initiale	Pont à poutres métalliques	Voie urbaine	

*La page Liste des 18 ouvrages à visiter*




La page Cartographie des 18 ouvrages à visiter

## 2. Le recensement des ouvrages non existants




Recensement d'un pont



Recensement d'un mur

### 3. Exemple de visite des ouvrages existants



Exemple de page ouvrage

Ouvrage sur D908

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

- Abords**  
Environnement de l'ouvrage dans une zone d'environ 15m (note de 1 à 2 S)
- Superstructure**  
Au-dessus de la structure porteuse (note de 1 à 3 S)
- Structure**  
L'ensemble des parties constitutives d'un pont qui reçoit les charges et les transmet aux fondations (note de 1 à 5 S)
- Les tympans**  
(Structure)
- Les culées**  
(Structure)
- Les voutes**  
(Structure)
- Voute 1 (Voute, Maçonnerie)**  
Photo obligatoire  
(Structure > Les voutes)
- Maçonnerie**  
(Structure > Les voutes > Voute 1 (Voute, Maçonnerie))
- Autres désordres**  
(Structure > Les voutes > Voute 1 (Voute, Maçonnerie))

Exemple de PV de visite