


Notes de présentation

PILOTE Visites suite intrusions (01/09/2021)


1. OKAPI Version du PlayStore Vinci

Le pilote fonctionne avec la version OKAPI diffusée sur le PlayStore Vinci :



2. Importation du pilote sur la tablette


- Utilisation du bouton  :



- Et le paquet de visites est créé dans la page d'accueil d'OKAPI :




- Ouvrez le paquet de visites « Clotures Intrusion Faune » :




3. Création d'une clôture Intrusion


- Utilisez le bouton [+] :




- Et la clôture Intrusion est créée :




- Renseignez la voie :




- Renseignez le PR :




- Renseignez l'ABS :



- Et la page ouvrage de la clôture Intrusion est remplie :




4. Page Défauts




5. Pages des Défauts


- Relevé d'un poteau défectueux avec indication d'un PM positif :



- Relevé d'un arbre avec indication d'un PM négatif :




6. Page Défauts après le renseignement des défauts




7. Terminer la visite

- Bouton [Terminer] :




- La visite est au statut <Terminé> :




8. Téléchargement sur le serveur OASIS de la visite en mode asynchrone


- Exportation de la visite depuis la tablette OKAPI en utilisant le bouton  :




- Importation de la visite sur le serveur OASIS en utilisant le bouton [Outils / Importer les visites réalisées] :



- La visite est affichée dans la Vue Visites d'OASIS :



- Sélectionnez la visite avant d'utiliser le bouton [Editions] :



- Et éditez le compte-rendu de la visite :

1 sur 3
Mode page
Lire à haute voix
Dessiner
Mettre en surbrillance
Effacer

[2021-09-02] Cloture d'emprise A8 122.51_0_A8 123.51_0 - 02/09/2021

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : ClotureEmprise
 Type de visite : Visite suite intrusion
 IG de la visite :
 Localisation : 122+510
 Voie : A8
 Identifiant :
 Gestionnaire :
 Commune 1 :
 District : VAR ESTEREL
 Date de la visite préc. :
 Structure :
 Matériau :

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
 Température (°C) :
 Dir. précipitations :
 Date de la visite : 02/09/2021

Constatations

Nom : Cloture d'emprise - Intrusion Faune (S)
 Voie : A8
 FMC (numero) :
 PK : 123
 ABS : 10
 Intrusion Faune : OUI

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
1 - Grillages et poteaux			
Note: ■			
1.1 - PoteauClotureEmprise			
Note: 2 ■			
Poteau de tension	2 ■		Structure : Poteau de tension 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction PM : 350 Sens : 1
2 - Végétations			
Note: ■			
2.1 - Arbre			
Note: 2 ■			
Chêne	2 ■		Structure : Chêne 2= A élaguer PM : 120 Sens : 2

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Grillages et poteaux		
Éléments courants		
Végétations		

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire