

Notes de présentation

PILOTE OPF-IDP V1 (05/02/2021)

Préambule : Les ouvrages avec une double structure (Exemple : Gabion+gunitage) doivent être dédoublés. En effet, seuls les ouvrages mono-structures peuvent être visités. Pour ce pilote, sur les 21 ouvrages transmis, 7 avaient une double structure. Ils ont été dédoublés pour obtenir un pilote de 28 ouvrages.

1. Le pilote comprend 28 ouvrages

Pilote IDP OPF 20210205

Calculer les distances
Trier la liste

à faire (28)	en cours	terminées	téléchargées	post-remises	annulées
Photo	Identifiant ▼	Type	Structure	Voie	PR
	Est D048-6+150-6	Opf Inspection détaillée	Gabions	RD48	6+130
	Est D048-7+100-6	Opf Inspection détaillée	Barrière mixte filet/grillage	RD48	7+100
	Est D048-13+560-6	Opf Inspection détaillée	Gabions	RD48	13+560
	Est D048-22+727-6	Opf Inspection détaillée	Ecran mixte bois/poteaux métal	RD48	22+727
	Est D052-7+935-6	Opf Inspection détaillée	Ecran mixte bois/poteaux métal	RD52	7+935
	Est D053-1+850-6	Opf Inspection détaillée	Barrière de grillage	RD53	13+850

Liste des ouvrages à visiter

2. La page Ouvrage

- Page Ouvrage d'un « Ancrage passif de blocs » :

Est D053-13+850-6 Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD53 | PR 13+850**
Canton **7**
Commune **Saint Benoit**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Ancrage passif de blocs**
Matériau
Voie protégée **RD53**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD53 | PR 13+850**
Canton **7**
Commune **Saint Benoit**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Ancrage passif de blocs**
Matériau
Voie protégée **RD53**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)
Type d'aléas
Surface (m²) **100.0**
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) **20.0**
Largeur (m)
Hauteur (m) **5.0**

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **08/02/2021**
Commentaire

- Page Ouvrage d'une « Barrière de grillage » :

Est D053-13+850-6 Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD53 | PR 13+850**
Canton **7**
Commune **Saint Benoit**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Barrière de grillage**
Matériau
Voie protégée **RD53**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD53 | PR 13+850**
Canton **7**
Commune **Saint Benoit**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Barrière de grillage**
Matériau
Voie protégée **RD53**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)
Type d'aléas
Surface (m²) **60.0**
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) **20.0**
Largeur (m)
Hauteur (m) **3.0**
Type de poteaux

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)

- Page Ouvrage d'une « Barrière mixte bois-acier » :

Sud D241-2+590-16 - Barrière mixte Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD241 | PR 2+590**
Canton **16**
Commune **Cilaos**
Gestionnaire **Sud**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Barrière mixte bois-acier**
Matériau
Voie protégée **RD241**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD241 | PR 2+590**
Canton **16**
Commune **Cilaos**
Gestionnaire **Sud**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Barrière mixte bois-acier**
Matériau
Voie protégée **RD241**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)
Type d'aléas
Surface (m²) **1260.0**
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) **84.0**
Largeur (m)
Hauteur (m) **15.0**

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)

- Page Ouvrage d'une « Barrière mixte filet/grillage » :

Est D048-7+100-6 Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD48 | PR 7+100**
Canton **6**
Commune **Salazie**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Barrière mixte filet/grillage**
Matériau
Voie protégée **RD48**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD48 | PR 7+100**
Canton **6**
Commune **Salazie**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure **Barrière mixte filet/grillage**
Matériau
Voie protégée **RD48**
Élévation (m)
Linéaire protégé (m)
Type d'aléas
Surface (m²) **300.0**
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) **50.0**
Largeur (m)
Hauteur (m) **6.0**
Type de poteaux

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)

- Page Ouvrage d'un « Buton » :

Sud D003-159+934-15 - Buton

Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD3 | PR 159+934**
Canton **15**
Commune **Saint louis**
Gestionnaire **Sud**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom

Structure **Buton**

Matériau

Voie protégée **RD3**

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD3 | PR 159+934**
Canton **15**
Commune **Saint louis**
Gestionnaire **Sud**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom

Structure **Buton**

Matériau

Voie protégée **RD3**

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type d'aléas

Surface (m²) **460.0**

Année de construction

Constructeur

Longueur (m) **46.0**

Largeur (m)

Hauteur (m) **10.0**

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **08/02/2021**
Commentaire

- Page Ouvrage d'un « Ecran mixte bois/poteaux métal » :

Est D052-7+935-6

Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD52 | PR 7+935**
Canton **6**
Commune **Salazie**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom

Structure **Ecran mixte bois/poteaux métal**

Matériau

Voie protégée **RD52**

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD52 | PR 7+935**
Canton **6**
Commune **Salazie**
Gestionnaire **Est**
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom

Structure **Ecran mixte bois/poteaux métal**

Matériau

Voie protégée **RD52**

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type d'aléas

Surface (m²) **162.5**

Année de construction

Constructeur

Longueur (m) **65.0**

Largeur (m)

Hauteur (m) **2.5**

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **08/02/2021**
Commentaire

- Page Ouvrage d'un « Emmaillotage » :

Sud D020-9+300-15 - Emmaillotage Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD20 | PR 9+300**
 Canton **15**
 Commune **Saint louis**
 Gestionnaire **Sud**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Emmaillotage**
 Matériau
 Voie protégée **RD20**
 Elévation (m)
 Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD20 | PR 9+300**
 Canton **15**
 Commune **Saint louis**
 Gestionnaire **Sud**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Emmaillotage**
 Matériau
 Voie protégée **RD20**
 Elévation (m)
 Linéaire protégé (m)
 Type d'alcôves
 Surface (m²) **240.0**
 Année de construction
 Constructeur
 Longueur (m) **30.0**
 Largeur (m)
 Hauteur (m) **8.0**

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **08/02/2021**

- Page Ouvrage de « Gabions » :

Nord D042-9+520 - Gabions Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD42 | PR 9+520**
 Canton **11**
 Commune **Saint Denis**
 Gestionnaire **Nord**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Gabions**
 Matériau
 Voie protégée **RD42**
 Elévation (m)
 Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD42 | PR 9+520**
 Canton **11**
 Commune **Saint Denis**
 Gestionnaire **Nord**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Gabions**
 Matériau
 Voie protégée **RD42**
 Elévation (m)
 Linéaire protégé (m)
 Type d'alcôves
 Surface (m²) **56.0**
 Année de construction
 Constructeur
 Longueur (m) **8.0**
 Largeur (m)
 Hauteur (m) **7.0**

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)
 Date **08/02/2021**

- Page Ouvrage d'un « Grillage pendu » :

Sud D003-159+934-15 - Grillage pendu Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD3 | PR 159+934**
 Canton **15**
 Commune **Saint louis**
 Gestionnaire **Sud**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Grillage pendu**
 Matériau
 Voie protégée **RD3**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD3 | PR 159+934**
 Canton **15**
 Commune **Saint louis**
 Gestionnaire **Sud**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Grillage pendu**
 Matériau
 Voie protégée **RD3**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)
 Type d'aléas
 Surface (m²) **460.0**
 Année de construction
 Constructeur
 Longueur (m) **46.0**
 Largeur (m)
 Hauteur (m) **10.0**
 Type de poteaux

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)

- Page Ouvrage d'un « Grillage pendu sur barres gewl » :

Sud D242-4+070-16 Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD242 | PR 4+70**
 Canton **16**
 Commune **Cilaos**
 Gestionnaire **Sud**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Grillage pendu sur barres gewl**
 Matériau
 Voie protégée **RD242**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD242 | PR 4+70**
 Canton **16**
 Commune **Cilaos**
 Gestionnaire **Sud**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Grillage pendu sur barres gewl**
 Matériau
 Voie protégée **RD242**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)
 Type d'aléas
 Surface (m²) **480.0**
 Année de construction
 Constructeur
 Longueur (m) **40.0**
 Largeur (m)
 Hauteur (m) **12.0**
 Type de poteaux
 Type de filet

Conditions de la visite

- Page Ouvrage d'un « Grillage pendu sur poteaux » :

Sud D242-2+080-16 Terminer Annuler



Type de visite Inspection détaillée
Voie RD242 | PR 2+80
Canton 16
Commune Cilaos
Gestionnaire Sud
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure Grillage pendu sur poteaux
Materiau
Voie protégée RD242
Elévation (m)
Linéaire protégé (m)

Type de visite Inspection détaillée
Voie RD242 | PR 2+80
Canton 16
Commune Cilaos
Gestionnaire Sud
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure Grillage pendu sur poteaux
Materiau
Voie protégée RD242
Elévation (m)
Linéaire protégé (m)
Type d'aléas
Surface (m²) 270.0
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) 27.0
Largeur (m)
Hauteur (m) 10.0
Type de poteaux
Type de filet

Conditions de la visite

- Page Ouvrage d'un « Grillage plaqué » :

Sud D020-9+300-15 - Grillage plaqué Terminer Annuler



Type de visite Inspection détaillée
Voie RD20 | PR 9+300
Canton 15
Commune Saint louis
Gestionnaire Sud
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure Grillage plaqué
Materiau
Voie protégée RD20
Elévation (m)
Linéaire protégé (m)

Type de visite Inspection détaillée
Voie RD20 | PR 9+300
Canton 15
Commune Saint louis
Gestionnaire Sud
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom
Structure Grillage plaqué
Materiau
Voie protégée RD20
Elévation (m)
Linéaire protégé (m)
Type d'aléas
Surface (m²) 240.0
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) 30.0
Largeur (m)
Hauteur (m) 8.0
Type de poteaux

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Humidité (°C)

- Page Ouvrage d'un « Gunitage » :

Ouest D013-4+064 - Gunitage Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD13 | PR 4+64**
 Canton **14**
 Commune **Saint Leu**
 Gestionnaire **Ouest**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Gunitage**
 Matériau
 Voie protégée **RD13**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD13 | PR 4+64**
 Canton **14**
 Commune **Saint Leu**
 Gestionnaire **Ouest**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Gunitage**
 Matériau
 Voie protégée **RD13**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)
 Type d'aléas
 Surface (m²) **208.0**
 Année de construction
 Constructeur
 Longueur (m) **26.0**
 Largeur (m)
 Hauteur (m) **8.0**

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)

- Page Ouvrage d'un « Mur moellons » :

Nord D043-7+338 Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD43 | PR 7+338**
 Canton **11**
 Commune **Saint Denis**
 Gestionnaire **Nord**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Mur moellons**
 Matériau
 Voie protégée **RD43**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)

Type de visite **Inspection détaillée**
 Voie **RD43 | PR 7+338**
 Canton **11**
 Commune **Saint Denis**
 Gestionnaire **Nord**
 Dernière IDP
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Nom
 Structure **Mur moellons**
 Matériau
 Voie protégée **RD43**
 Élévation (m)
 Linéaire protégé (m)
 Type d'aléas
 Surface (m²) **7.5**
 Année de construction
 Constructeur
 Longueur (m) **5.0**
 Largeur (m)
 Hauteur (m) **1.5**

Conditions de la visite
 Conditions atm.
 Température (°C)
 Précipitations (J-)

- Page Ouvrage d'un « Talus avec risbermes » :

Nord D041-3+770

TerminerAnnuler



Type de visiteInspection détaillée

VoieRD41 | PR 20+770

Canton3

CommuneLa Possession

GestionnaireNord

Dernière IDP

GPS

Dernière modification

Dernier téléchargement

Nom

StructureTalus avec risbermes

Matériau

Voie protégéeRD41

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type de visiteInspection détaillée

VoieRD41 | PR 20+770

Canton3

CommuneLa Possession

GestionnaireNord

Dernière IDP

GPS

Dernière modification

Dernier téléchargement

Nom

StructureTalus avec risbermes

Matériau

Voie protégéeRD41

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type d'aléas

Surface (m²)3750.0

Année de construction

Constructeur

Longueur (m)150.0

Largeur (m)

Hauteur (m)25.0

Conditions de la visite

Conditions atm.

Température (°C)

Précipitations (J-)

3. Les pages Eléments

Parties spécifiques > Ancrages

Est D053-13+850-6

Commentaire...

Note

Nombre

Type de barre

Section (mm)

Profondeur (m)

Diamètre forage (mm)

Coulis

Appuis paroi

Scellement

Protection anticorrosion

Type

Description d'« Ancrages »

Parties spécifiques > Câbles

Est D053-1+850-6

Commentaire...

Note

Type

Nombre

Longueur (m)

Section (mm)

Autre accastillage

Protection anticorrosion

Description de « Câbles »

Parties spécifiques > Câbles

Est D053-1+850-6

Commentaire...

Note

Type

Nombre

Description de « Serres-câbles »

Parties spécifiques > Filet et grillages

Est D053-1+850-6

Commentaire...

Note

Nom

Type

Description

Dimension des mailles (mm X mm)

Dimension des mailles Autre (mm X mm)

Diamètre du fil (mm)

Diamètre du fil Autre (mm)

Diamètre du fil ligature idem grillage

NON

Diamètre du fil ligature Autre (mm)

Ligature partie supérieure

Ligature section courante

Ligature partie inférieure

Recouvrement partie supérieure

NON

Recouvrement partie inférieure

NON

protection anticorrosion

Hauteur de recouvrement entre laies (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Description d'une « Bavette »

Parties spécifiques > Filet et grillages

Doublage grillage (,)

Note Commentaire...

Nom

Type

Description

Dimension des mailles (mm X mm)

Dimension des mailles Autre (mm X mm)

Diamètre du fil (mm)

Diamètre du fil Autre (mm)

Diamètre du fil ligature idem grillage

Diamètre du fil ligature Autre (mm)

Ligature partie supérieure

Ligature section courante

Ligature partie inférieure

Recouvrement partie supérieure

Recouvrement partie inférieure

protection anticorrosion

Hauteur de recouvrement entre laies (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Description d'un « Doublage grillage »

Parties spécifiques > Filet et grillages

Ouest D013-4+064 - Emmallotage

Filet (,)

Note Commentaire...

Nom

Surface de l'écran (m2)

Surface de l'emprise au sol (m2)

Longueur (m)

Type de filet

Ame

Protection anticorrosion

Diamètre anneau (mm)

Diamètre du câble à anneau (mm)

Maille du filet croisé ou assemblé (mm)

Maille du filet croisé ou assemblé Autre (mm)

Diamètre du câble croisé ou tricoté (mm)

Classe de l'écran

Constructeur

Description d'un « Filet »

Parties spécifiques > Filet et grillages

Grillage nappe 1 (,)

Note Commentaire...

Nom

Type

Description

Dimension des mailles (mm X mm)

Dimension des mailles Autre (mm X mm)

Diamètre du fil (mm)

Diamètre du fil Autre (mm)

Diamètre du fil ligature idem grillage

Diamètre du fil ligature Autre (mm)

Ligature partie supérieure

Ligature section courante

Ligature partie inférieure

Recouvrement partie supérieure

Recouvrement partie inférieure

protection anticorrosion

Hauteur de recouvrement entre laies (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Description d'un « Grillage nappe »

Parties spécifiques > Filet et grillages

Sud D003-159+934-15 - Grillage pendu

Lest (type) (,)

Note Commentaire...

Type

Description d'un « Lest »

Parties spécifiques
Poteaux (,) Est D053-1+850-6

Note Commentaire...

Nombre

Type

Type autre

Hauteur (m)

Diamètre (mm)

Largeur (m)

Epaisseur (m)

Entraxe entre poteaux (m)

Position/filet

Protection anticorrosion

Traitement chimique du bois

Pied Poteau (type)

Ancrage (type)

Description de « Poteaux »

Parties spécifiques
Ecran (,) Sud D241-2+590-16 - Barrière mixte

Note Commentaire...

Largeur de la zone de réception (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Description d'un « Ecran »

Parties spécifiques > Ecran (,)
Module (,) Sud D241-2+590-16 - Barrière mixte

Note Commentaire...

Type de traverses

Nombre

Hauteur (m)

Longueur (m)

Epaisseur (m)

Traitement (nature)

Description d'un « Module »

Parties spécifiques > Ecran (,)
Semelle (,) Sud D241-2+590-16 - Barrière mixte

Note Commentaire...

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Volume béton (m3)

Type armature de renfort

Description d'une « Semelle »

Parties spécifiques > Ecran (.) Sud D241-2+590-16 - Barrière mixte

Traverses (.)

Note

Commentaire...

Nature

Fixation

Fixation autre

Protection anticorrosion

Traitement chimique du bois

Description de « Traverses »

Parties spécifiques > Paroi Ouest D009-5+840

Blocs (.)

Note

Commentaire...

Nombre

Volume (m3)

Nature

Description de « Blocs »

Parties spécifiques > Haubans Est D053-1+850-6

Haubans amont (.)

Note

Commentaire...

Nombre par poteaux

Distance ancrage/poteau (m)

Type de câble

Diamètre (mm)

nombre de haubans amont/poteau

nombre de haubans aval/poteau

nombre de haubans lateraux/poteau

nombre de serre câble liaison poteau-hauban

nombre de serre câble liaison hauban-ancrage

Autre accastillage

Protection anticorrosion

Description de « Haubans »

Parties spécifiques > Barrage Est D048-6+150-6

Barrage (.)

Note

Commentaire...

Largeur de la zone de réception (m)

Longueur (m)

Largeur (m)

Description d'un « Barrage »

Parties spécifiques > Barrage (,) Nord D043-7+338

Éléments (,)

Note

Commentaire...

Hauteur (m)

Largeur (m)

Épaisseur (m)

Type

Fondations

Description d'« Éléments de barrage »

Parties spécifiques > Barrage (,) Est D048-6+150-6

Panier de Gabions (,)

Note

Commentaire...

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Poids (t)

Nombre de rangées Mini

Nombre de rangées Maxi

Granulométrie moyenne des pierres

Structure

Matériau

Type de grillage

Type de matériaux

Protection anticorrosion

Description d'un « Panier de Gabions »

Parties spécifiques Fosse (,) Est D048-6+150-6

Fosse (,)

Note

Commentaire...

Nom

Structure

Linéaire (m)

Largeur (m)

Profondeur (m)

Forme

Réseau de drainage

Largeur Mini (m)

Largeur Maxi (m)

Description d'une « Fosse »

Constituants Terrassement (,) Nord D041-3+770

Terrassement (,)

Note

Commentaire...

Hauteur du talus (m)

Pente moyenne (°)

Volume terrasse (m3)

Largeur gagnée le long de la chaussée (m)

Description d'un « Terrassement »

Parties spécifiques > Béton projeté

Ouest D009-5+840

Béton (,)

Note

Commentaire...

Nom

Type

Type de mise en oeuvre

Volume (m3)

Epaisseur moyenne (cm)

Enrobage (cm)

Ferrailage armatures

Coloration

Perte coffrage

Volume remblai (m3)

Fibré

Longueur (m)

Hauteur (m)

Description d'un « Béton »

Parties spécifiques > Béton projeté

Ouest D009-5+840

Treillis (,)

Note

Commentaire...

Nombre de nappes

Type treillis supérieur

Type treillis inférieur

Type armature de renfort

Dimension des mailles (mm X mm)

Diamètre du fil (mm)

Description d'un « Treillis »

Parties spécifiques > Béton projeté

Nord D042-9+520 - Gunitage

Béton projeté (,)

Note

Commentaire...

Nom

Type

Type de mise en oeuvre

Volume (m3)

Epaisseur moyenne (cm)

Enrobage (cm)

Ferrailage armatures

Coloration

Perte coffrage

Volume remblai (m3)

Fibré

Longueur (m)

Hauteur (m)

Description d'un « Béton projeté »

Parties spécifiques > Béton projeté

Nord D042-9+520 - Gunitage

Epingle (,)

Note

Commentaire...

Nombre

Type de barre

Section

Angle paroi (°)

Maillage (densité par m2)

Nombre de rangées

Espacement horizontal (m)

Espacement vertical (m)

Profondeur rangée haute (m)

Profondeur rangée intermédiaire (m)

Profondeur rangée basse (m)


Diamètre forage (mm)

Appui sur treillis (type)


Description d'une « Epingle »

4. Le PV de visite


- Les abords :





- Les partie communes :






- Les parties spécifiques :
 - ✓ Les parties spécifiques d'un « Ancrage passif de blocs » :




- ✓ Les parties spécifiques d'une « Barrière de grillage » :










✓ Les parties spécifiques d'une « Barrière mixte bois-acier » :







✓ Les parties spécifiques d'une «Barrière mixte filet/grillage » :








✓ Les parties spécifiques Ouvrage d'un « Bouton » :





✓ Les parties spécifiques d'un « Ecran mixte bois/poteaux métal » :




✓ Les parties spécifiques d'un « Emmaillotage » :











✓ Les parties spécifiques de « Gabions » :






✓ Les parties spécifiques d'un « Grillage pendu » :







✓ Les parties spécifiques d'un « Grillage pendu sur barres gewl » :





✓ Les parties spécifiques d'un « Grillage pendu sur poteaux » :





✓ Les parties spécifiques d'un « Grillage plaqué » :



✓ Les parties spécifiques d'un « Gunitage » :



✓ Les parties spécifiques d'un « Mur moellons » :



- ✓ Les parties spécifiques d'un « Talus avec risbermes » :

