

# Notes d'évolution


## PILOTE EC-PONT-V2 (05/08/2022)

### 1. La notation

La notation basée sur 3 notes « EC1, EC2, EC3 » est conservée.


### 2. Le PV de visite

Suppression des Trottoirs – Bordures et des Fossés :




### 3. Les désordres


- Les désordres de la Végétation :




- Les désordres de l'Ecoulement des eaux :




- Les désordres du Lit cours d'eau :



- Les désordres de l'Entretien maçonnerie :




- Les désordres des Parapets Garde-corps :



## PILOTE ENTRETIEN COURANT (06/07/2022)

### 1. Le pilote concerne le domaine des Ponts



Cartographie des Ponts

Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	81	PONT DE MENAUD élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD23	7+0800
	82	PONT DE VIMBELLE	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie	RD23	8+0600
	83	PONT NOIR élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD26	23+0420
	84	PONT NEUF élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD26	24+0900
	85	buse DE VEYRIERE	Pont Entretien courant	2 Buse béton	RD26	32+0650
	85-1	pont de veyrière sur délaissé	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie	RD26	32+0200

Liste des Ponts

## 2. La page ouvrage

82 / PONT DE VIMBELLE
Terminer Annuler



Type de visite **Entretien courant**  
Voie **RD23 | PR 8+0600**  
Canton **11 NAVES**  
Commune **BAR**  
Gestionnaire **03 C.E.R. CORREZE**  
Dernière IDP **26/10/2021**  
GPS  
Dernière modification  
Dernier téléchargement

**Conditions de la visite**


Conditions atm.  
Température (°C)  
Précipitations (J-)  
Date **06/07/2022**  
Commentaire  
Intervenants  
Moyens

**Détails**

**Conclusions**

Entrer la conclusion ici...


Page ouvrage du Pont de Vimbelles



Page ouvrage du Pont de l'étang de Treffy

### 3. Le PV de visite


Le PV de visite est le même quelque soit le type d'ouvrage : pont voûte, cadre, buse, etc.



Arborescence du PV de visite

### 4. La notation

La notation est basée sur 3 notes « EC1, EC2, EC3 » :



- EC1 pour « Réalisé » :


**Maçonnerie du pont**  
(Entretien courant > Végétation) **EC1**

- EC2 pour « Prévu » :


**Perrés**  
(Entretien courant > Végétation) **EC2**

- EC3 pour « CDOA » :

**Jointes de chaussée**  
(Entretien courant > Végétation) **EC3**




Choix de la note



PV renseigné avec notes

## 5. L'arborescence des désordres

- La végétation :




- L'écoulement des eaux :




- L'hydraulique :




- L'entretien maçonnerie :




- Le parapet garde-corps :



- Les trottoirs et bordures :



- La chaussée :



- Les fossés :

