


Notes d'évolution

PILOTE OPF-IDP V2 (11/08/2023)

1. Les défauts sont désormais regroupés, notamment ceux concernant les ancrages :



2. Le défaut de sous-dimensionnement a été ajouté dans les parties communes :



3. Justification des notes qui remontent du sous-détail :

- Les indications sur le défaut « Instabilités rocheuses dans zone départ » ont été rédigés par le CD05 (→ Madame Anne-Sylvie GAUSSIN) :

21-4-1-290 / Barrière de grillage

< Element précédent

Element suivant >

Instabilités rocheuses dans zone de départ
Abords

Note Sécurité Ajouter un commentaire...

Localisation / Précision

Importance

Se concentrer uniquement sur le périmètre limité de départ des blocs (= ce pourquoi l'ouvrage a été réalisé) et apprécier : \n- l'aléa résiduel (ce qui est encore susceptible de tomber)\n- les volumes (en m3)\n- l'échéance (imminent, court, moyen, long terme)

1 -> RAS
2 -> Zone de départ à peu près saine (peu de blocs individualisés instables)
3 -> Zone de départ évolutive présentant des éléments instables mais pouvant être contenus par l'ouvrage
4 -> Configuration défavorable avec nombreux compartiments déstabilisés dépassant certainement les capacités de l'ouvrage
Cocher à minima 2.

Ajouter une photo

- De même pour le défaut « Corrosion des câbles et accastillage (cosse cœur, manille) » :

21-4-1-290 / Barrière de grillage

< Element précédent

Element suivant >

Corrosion des serres câbles et accastillage (cosse cœur, manille)
Parties spécifiques > Câbles



Note Sécurité Ajouter un commentaire...

Niveaux de dégradation


1 -> Corrosion légère, ponctuelle (un ou plusieurs éléments sont rouillés en surface)
2 -> Corrosion totale, marquée, avec diminution des sections d'acier (un ou plusieurs éléments sont altérés, creusés ou si l'on constate le détournement des câbles)
3 -> Corrosion totale et profonde, perte de fonctionnalité (l'ouvrage est menacé par rupture des éléments largement corrodés)

Ajouter une photo

4. Dans l'IDP des grillages plaqués, le défaut de comblement des filets a été transposé au grillage :



5. Dans l'IDP des barrières de grillage, 2 éléments de l'ouvrage (→ Bavette et Doublage grillage) entrent dans le regroupement « Filet et grillages » :



21-4-1-290 / Barrière de grillage

< Element précédent Element suivant >

Bavette (.)
Parties spécifiques > Filet et grillages

Note Sécurité

Ajouter un commentaire...

Année de l'élément Nom

Type Description

Dimension des mailles (mm X mm) Dimension des mailles Autre (mm X mm)

Diamètre du fil (mm) Diamètre du fil Autre (mm)

Diamètre du fil ligature idem grillage NON Diamètre du fil ligature Autre (mm)

Ligature partie supérieure Ligature section courante

Ligature partie inférieure Recouvrement partie supérieure NON

Recouvrement partie inférieure NON protection anticorrosion

Hauteur de recouvrement entre laies (m) Longueur (m)

Largeur (m)

Ajouter une photo

Bavette

21-4-1-290 / Barrière de grillage

< Element précédent Element suivant >

Doublage grillage (.)
Parties spécifiques > Filet et grillages

Note Sécurité

Ajouter un commentaire...

Année de l'élément Nom

Type Description

Dimension des mailles (mm X mm) Dimension des mailles Autre (mm X mm)

Diamètre du fil (mm) Diamètre du fil Autre (mm)

Diamètre du fil ligature idem grillage NON Diamètre du fil ligature Autre (mm)

Ligature partie supérieure Ligature section courante

Ligature partie inférieure Recouvrement partie supérieure NON

Recouvrement partie inférieure NON protection anticorrosion


Hauteur de recouvrement entre laies (m) Longueur (m)

Largeur (m)

Ajouter une photo

Double grillage

6. Dans l'IDP des filets plaqués, 1 élément de l'ouvrage (→ Grillage nappe 1) entre dans le regroupement « Filet et grillages » :



The screenshot shows the detailed form for 'Grillage nappe 1'. The form includes the following fields:

- Note:
- Sécurité:
- Ajouter un commentaire...:
- Année de l'élément: Nom:
- Type: Description:
- Dimension des mailles (mm X mm): Dimension des mailles Autre (mm X mm):
- Diamètre du fil (mm): Diamètre du fil Autre (mm):
- Diamètre du fil ligature idem grillage: NON Diamètre du fil ligature Autre (mm):
- Ligature partie supérieure: Ligature section courante:
- Ligature partie inférieure: Recouvrement partie supérieure: NON
- Recouvrement partie inférieure: NON protection anticorrosion:
- Hauteur de recouvrement entre laies (m): Longueur (m):
- Largeur (m):

At the bottom, there is a button 'Ajouter une photo' with a camera icon.