


Notes d'évolution

PILOTE EC-PONT-V3 (12/12/2022)

1. Modification du PV de visite

- Remplacement de « Ecoulement des eaux » par « **Assainissement ouvrage et abords** »
- Remplacement de « Caniveaux » par « **Saignées, Ouvrages de collecte** »
- Ajout de « **Réseaux sur ouvrage** »




PILOTE EC-PONT-V2 (05/08/2022)

1. La notation

La notation basée sur 3 notes « EC1, EC2, EC3 » est conservée.


2. Le PV de visite

Suppression des Trottoirs – Bordures et des Fossés :




3. Les désordres


- Les désordres de la Végétation :




- Les désordres de l'Écoulement des eaux :




- Les désordres du Lit cours d'eau :



- Les désordres de l'Entretien maçonnerie :




- Les désordres des Parapets Garde-corps :



PILOTE ENTRETIEN COURANT (06/07/2022)

4. Le pilote concerne le domaine des Ponts



Cartographie des Ponts

Pilote Entretien Annuel							
à faire (24) en cours terminées téléchargées post-reprises annulées							
Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR	
	81	PONT DE MENAUDIÉ élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD23	7+0800	
	82	PONT DE VIMBELLES	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie	RD23	8+0600	
	83	PONT NOIR élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD26	23+0420	
	84	PONT NEUF élargi	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie élargi	RD26	24+0900	
	85	buse DE VEYRIERE	Pont Entretien courant	2 Buse béton	RD26	32+0650	
	85-1	pont de veyrière sur délaissé	Pont Entretien courant	0 Pont voûté en maçonnerie	RD26	32+0200	

Liste des Ponts

5. La page ouvrage

82 / PONT DE VIMBELLE

Terminer Annuler



Type de visite **Entretien courant**
Voie **RD23 | PR 8+0600**
Canton **11 NAVES**
Commune **BAR**
Gestionnaire **03 C.E.R. CORREZE**
Dernière IDP **26/10/2021**
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **06/07/2022**
Commentaire
Intervenants
Moyens

Détails

Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage du Pont de Vimbelle

93 / PONT DE LETANG TREFFY

Terminer Annuler



Type de visite **Entretien courant**
Voie **RD32E2 | PR 0+0700**
Canton **7 EGLETONS**
Commune **CHAUMEIL**
Gestionnaire **03 C.E.R. CORREZE**
Dernière IDP **17/09/2019**
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **06/07/2022**
Commentaire
Intervenants
Moyens

Détails


Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage du Pont de l'étang de Treffy

6. Le PV de visite


Le PV de visite est le même quelque soit le type d'ouvrage : pont voûte, cadre, buse, etc.



Arborescence du PV de visite

7. La notation

La notation est basée sur 3 notes « EC1, EC2, EC3 » :



- EC1 pour « Réalisé » :




- EC2 pour « Prévu » :




- EC3 pour « CDOA » :






Choix de la note




PV renseigné avec notes

8. L'arborescence des désordres


- La végétation :




- L'écoulement des eaux :




- L'hydraulique :




- L'entretien maçonnerie :




- Le parapet garde-corps :



- Les trottoirs et bordures :



- La chaussée :



- Les fossés :

