

Notes d'évolution

PILOTE OPRN Nouveaux objets V1(11/10/2022) → V2(15/12/2022)

1. Le recensement de l'ouvrage

La page ouvrage d'une Claie

La page ouvrage d'un Ratelier

La page ouvrage d'un Tripode

La page ouvrage d'une Fascine

2. Les défauts des Parties Communes

Les défauts d'une Claie

Les défauts d'un Ratelier

Les défauts d'un Tripode

Les défauts d'une Fascine

PILOTE OPRN Nouveaux objets (11/10/2022)

Le pilote porte sur les visites périodiques de nouveaux objets : claie, ratelier, tripose, fascine.

1. Un seul ouvrage test par type d'objet

Photo	Nom	Type	Structure
	Claie_dev_test	Opf Visite périodique - BE	Claie
	Ratelier_dev_test	Opf Visite périodique - BE	Râtelier
	Tripode_dev_test	Opf Visite périodique - BE	Tripode
	Fascine_dev_test	Opf Visite périodique - BE	Fascine

2. La page ouvrage

Tripode_dev_test Terminer Annuler

Type de visite **Visite périodique - BE**

Voie
Canton
Commune
Gestionnaire
Dernière IDP
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Tripode_dev_test**

Structure **Tripode**

Structure **Tripode**

Materiu

Voie protégée

Élévation (m)

Linéaire protégé (m)

Type d'aléas

Surface (m²)

Année de construction

Constructeur

Hauteur (m)

Longueur des poutres (1)


Longueur des poutres (2)

Diamètre (cm)

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **11/10/2022**
Commentaire
Intervenants


La page ouvrage d'un Tripode



La page ouvrage d'une Claie




La page ouvrage d'un Râtelier




La page ouvrage d'une Fascine


3. Les éléments




Les éléments d'un Tripede



Les éléments d'une Claie



Les éléments d'un Ratelier



Les éléments d'une Fascine


4. Les désordres




Les désordres des Câbles et des Serres câbles



Les désordres des Ancrages



Les désordres des Poteaux



Les désordres de Végétalisation