Notice d'utilisation

Module Visites suite intrusions V2 (28/03/2022)

Contenu

1.	OKAPI Version du PlayStore Vinci	1
2.	Importation du système sur la tablette	2
3.	Commencer la visite	3
3.1.	Création d'une clotûre Intrusion	3
3.2.	Page Défauts	6
3.3.	Pages des Défauts	7
3.4.	Page Défauts après le renseignement des défauts	9
4.	Terminer la visite	9
5.	Téléchargement sur le serveur OASIS de la visite en mode asynchrone	10

1. OKAPI Version du PlayStore Vinci

Le système fonctionne avec la version OKAPI diffusée sur le PlayStore Vinci :



2. Importation du système sur la tablette

- Installation du paquet « Visites de clôtures Intrusion faune » sur la tablette : il se trouve sur le site Internet de TWS dans l'espace [ESCOTA Domaine Clôtures d'emprise], bloc [Livraison Visites « suite intrusion » (27/10/2021)].
- Utilisation du bouton

P Ø I				〒 32% 월 16:07
	Okapi	Confirmation		1
→ <u></u>	Domaines du	Le fichier "visites_a_realiser_clo	otures_intrusion_faune.zip" sera importé.	
	Clotures d'Empri	voulez-vous continuel?		
	Visites à faire : en cours : terminées :	Oui	Non	
	remises : 1 post-remises : 1 annulées : 1			
	Modèles :	1		
Ċ				

• Et le paquet de visites est créé dans la page d'accueil d'OKAPI :

.

₽ ₽ E	Okapi			* 33% 2 15:
⇒₫	Domaines du patr	rimoine disposant de	visites non planifiées	
	Clotures d'Emprise	Clotures Intrusion Faune		
	Visites à faire : 0 en cours : 0 terminées : 0 remises : 0 post-remises : 0 annulées : 0 Modèles : 1	Visites à faire : 0 en cours : 0 terminées : 0 post-remises : 0 annulées : 0 Modèles : 1		
	Modeles . 1	Modeles : 1		
C				

• Ouvrez le paquet de visites « Clotures Intrusion Faune » :



3. Commencer la visite

3.1. Création d'une clotûre Intrusion

• Utilisez le bouton [+] :

₽₽₽	R 23% 🕮 15:58										
2	*	Clotures In	trusion Faur	ie		Q			Calculer le	es distances	Trier la liste
	à faire	en cours	terminées	remises	post-remises	annulées					
				No	om de l'ouv	rage					
				Clot	ture d'empi	rise - Intru	sion Faun	e (S)			
					ОК		Annuler				
								_			
		a	dmin la			admin			getec		>
1		2 @	3 #	4 /	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (0)	Del
a	a	z	е	r	t	у	u	i	0	р	$\langle \times$
	q	s	d	f	g	h	j	k	Ι	m	Ŷ
Ŷ		w	x	с	v	b	n	1	, !	. ?	·
Ctrl		!#☺	• °			França	is (FR)			4	⊳

• Et la clôture Intrusion est créée :



• Renseignez la voie :

P 🖗 🖅				🔋 32% 🗳 16:13
	Cloture d'emprise - Intrusion Faune (S)		Terminer	Annuler
		Type de visite	Visite suite intrusion	
		Autoroute		
		Dernière		
		modification		
பு		téléchargement		
		Nom		1
		Cloture d'emprise	e - Intrusion Faune (S)	
				,
Q		Voie	A8	
		FMC (numéro)		
		РК		
		APC		
		ADS		
				
		Intrusion Faune	OUI	
		-Conditions de	la visite	
		Conditions atm		
		Température (°C)		
		Précipitations (I-)		
		. 1001010113 (0-)	01/00/0001	

• Renseignez le PR :

Cloture d'emprise_A8_1	22.51_0 <u>_^e_12</u> 3	2.51.0			* 46% 🗈 07:29 Terminer Annuler
	Nou	PK 123 Ok	Annuler	e Visite nt Autoro n Autoro n 02/09 r t	suite intrusion oute A8 PR 122.51 Sens 0 oute A8 PR 123.51 Sens 0 /2021 à 07:28:12
	æ,		Cloture d	Nom 'emprise - Intru Voie	usion Faune (S)
	1	2	3	$\langle \times$	
	4	5	6	Aller à	
	7	8	9	•	
		0			

• Renseignez l'ABS :

⊡ ⊝ Վ							🔋 46% 🖬 07:31
	Cloture d'emprise_A8_1	22.51_0_ <u>A8_12</u> Nou	a 51 n Ivelle valeur			Terminer	Annuler
			ABS 10		e Visite it Autore n Autore	suite intrusion oute A8 PR 12 oute A8 PR 12) 22.51 Sens 0 23.51 Sens 0
ß			Ok	Annuler	e n 02/09 :r)/2021 à 07:28	:12
đ		F			Nom		
				Cloture	d'emprise - Intri		s)
÷					Voie		
		1	2	3	×		
		4	5	6	Aller à		
		7	8	9	•		
			0				

• Et la page ouvrage de la clôture Intrusion est remplie :

⊖ ∢				🔋 47% 🖥 07:15
6	Cloture d'emprise - Intrusion Faune (S)		Terminer	Annuler
		Type de visite	Visite suite intrusion	
		Autoroute		
		Dernière		
-		modification		
1 1		téléchargement		
		Nom		
		Cloture d'emprise	e - Intrusion Faune (S)	
			(-)	
\mathbf{O}		Voio	٨٩	
Ŷ		Vole	AO	
		FMC (numéro)		
		PK	123	
		ABS	10	
		Intrusion Fauno		
		ind usion Faulte		
		-Conditions de	la visite	
		Conditions atm		
		Température (°C)		
		Précipitations (J-)		
			00/00/0001	

3.2. Page Défauts

E ⊖ ◄							🕈 46% 🖬 07:28
B	Clotur	e d'empr	ise_A8_122.51_0	_A8_123.51_0		Q Recherche	er
	F		– – Tous	Avec notes / phot	os		
	+	⊳	Grillages et pot	teaux			•
	+		Eléments ouvra	ants			•
	+		Végétations				•
⇒							
÷							

3.3. Pages des Défauts – Grillages et poteaux

• Relevé d'un poteau défectueux avec indication d'un PM positif :

🖬 🖯 🌂					🔋 47% 🖬 07:16
B	Grillages et poteaux > Po PoteauClotureEn	oteauClotureEmprise nprise 1	Cloture d'emprise_A8_122.5	1_0_A8_123.51 _.	° < >
		Compactation			
۲ ۳	Note 2	Commentaire		Conformite	
				Structure	Poteau de tension
Ō				Hauteur (m)	
				Description	NE= Non évalué dans sa totalité 1= L'objet est en bon état apparent 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction 3= L'objet ne remplit plus sa fonction
				PM	350
				Sens	1
÷					

• Ajout d'une photo – Choix du mode :

A A							***	8 🗊 . 11 90	% 🗵 12:39
B	Grillages et p Poteau c	ooteaux > Po le tensio	oteauClotu)n	Okapi	Cloture d'emprise_A8	_122.	51_0_A8_123.51_0	<	>
	Note	2	Comme	Choix du mode de s	aisie :	ł	Conformite		
	Hote	2		Bureau	Terrain	J	Structure		tension
							Hauteur (m)		

Mode Terrain : Pour prendre la photo pendant la visite. Mode Bureau : Quand la photo a déjà été prise et est disponible sur la tablette.

• Ajout d'une photo – Photo ajoutée :

					i 🗱 🗊 📶 91% 🗵 12:55
	Grillages et poteaux > Pote Poteau de tension	auClotureEmprise	Cloture d'emprise_A8_122.5	i1_0_A8_123.51	-⁰ <
S	Note 2	Commentaire		Conformite	
				Structure	Poteau de tension
Ō				Hauteur (m)	
->		*		Description	NE= Non évalué dans sa totalité 1= L'objet est en bon état apparent 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction 3= L'objet ne remplit plus sa fonction
	and the second			PM	350

3.4. Pages des Défauts – Végétations

• Relevé d'un arbre avec indication d'un PM négatif :

🖬 🖂 🔧				🔋 47% 🖬 07:17
	Végétations > Arbre Arbre 1	Cloture d'emprise_A8_1	22.51_0_A8_123.51	-⁰ < >
		Commentaire	Structure	Chêne
ß	Note		Diamètre (cm)	
್			Hauteur (m)	
			Description	NE= Non évalué dans sa totalité 2= A élaguer 3= A abattre
			PM	-120
			Sens	2
÷				

• Ajout d'une photo – Choix du mode :

					3	'00 📊 🧊 🕬	% 🗵 12:41				
	Végétationa	> Arbro	Cloture d'emprise_A8_122.51_0_A8_123.51_0								
	Chêne	> AIDIE	Okapi			<					
			Choix du mode de s	aisie :							
(FB)	Note 2		Bureau	Structure		ie					
				_	Diamètre (cm)						
O					Hauteur (m)						

Mode Terrain : Pour prendre la photo pendant la visite. Mode Bureau : Quand la photo a déjà été prise et est disponible sur la tablette.

• Ajout d'une photo – Photo ajoutée :

Végétations > Arbre Arbre 1	
Note 2 Commentaire Structure Chêne	
Diamètre (cm)	
Hauteur (m)	
Description X S Description NE= Non évalu sa totalit 2= A élagu 3= A abat	é dans é er re
РМ -120	
Sens 2	

3.5. Page Défauts après le renseignement des défauts

🖬 🖂 🔧						<u></u> 7 4	7% 🖻 07:18
B	Cloture	e d'emprise_	A8_122.51_0_A8_123	.51_0		Q Rechercher	
	Ē		Tous	c notes / photos			
هم	+	D Gi	rillages et poteaux	2			•
٣	-	Þ El	éments ouvrants	1			•
			Element Ouvrant (Eléments ouvrants)	Ajouter			
	-	Þ ve	égétations <mark>2</mark>				•
	-	- 🛛	Arbre (Végétations) 2	Ajouter			
			Chêne (Végétations > Ar	bre) 2 🕞 Supprim	her		•
			Végétation (Végétations)	Ajouter			
≯							
÷							

4. Terminer la visite

• Bouton [Terminer] :

🖬 🖂 🔧					
	Cloture d'emprise_A8_122.51_0_A8	Confirmation			Terminer Annuler
		La visite sera terminée. Voulez-vous continuer ?		isite ébut Fin	Visite suite intrusion Autoroute A8 PR 122.51 Sens 0 Autoroute A8 PR 123.51 Sens 0
		Ok	Annuler	ition nier nent	02/09/2021 à 07:17:48
G				Nom	
$\mathbf{\mathbf{O}}$			Cloture d'em	prise	e - Intrusion Faune (S)
				Voie	A8
			FMC (num	néro)	
				PK	123
				ABS	10
			Intrusion F	aune	OUI
÷			- Conditions Conditions Température	de atm. e (°C)	la visite

• La visite est au statut <Terminé> :

🖬 🖯 🔧			🕅 45% 🖬 07:3:
B	Cloture d'emprise_A8_122.51_0_A8_123.51_0		Terminer Annuler
	Type de t Der modific De télécharge	visite Début Fin rnière cation ernier ement	Visite suite intrusion Autoroute A8 PR 122.51 Sens 0 Autoroute A8 PR 123.51 Sens 0 02/09/2021 à 07:28:12
0 (0)	Cloture d'em	Nom nprise Voie	- Intrusion Faune (S) A8
	FMC (nur	méro) PK	123
	Intrusion F	ABS Faune	10 OUI
÷	- Condition: Condition: Températur	s de l s atm. re (°C)	la visite

- 5. Téléchargement sur le serveur OASIS de la visite en mode asynchrone
 - Exportation de la visite depuis la tablette OKAPI en utilisant le bouton

₽÷© ≇					🔋 33% 🛙 16:01
	С	Okapi			<u>*</u>
→ 1	D	La visite a été exportée	avec succès.		
		Fichier généré :			
€ ₫		okapi-data/echange/vis	sites_terminees/okapi_clotu	res_intrusion_faune_01-09-2021_16-01-221_visite.	zip
				Ok	
		annulées : 0	annulées : 0		
		Modèles : 1	Modèles : 1		

• Importation de la visite sur le serveur OASIS en utilisant le bouton [Outils / Importer les visites réalisées] :

	*	Oasis		×	+													٥	\times
\leftarrow		C	A Non séc	turisé	tws291.fr/tws/web	/ol/index.jsp						P @ 1	5 2	<u>}</u> ⊕	Pas en	cours de synchi	ronisation	2	
- two	• C)asisWeb	ESCOTA	Recher	cher		۹ 🖈											t	ws [×]
÷	Out	tils			Ausenas	antina bina matana More	Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna			Denner Parpet	Goldentie			Salices-S	iaviglians Semice Toisand			S.C	
*	Paqu	iets Okapî		×			Vanda				the second			Binka Coni	Morears	Doguan Carro Terratana Sale	Tana Unite Torian Montenditi		9
1	Impo	orter les visites	s réalisées									Preductoring Support	an a						one
*	Favor	is		Þ		Bografia Sur Care Lautorite	Darge Linger		Passo	and a second sec	计数:		No.	~	5				
×	Adm	inistration		Oasis											_	Constanting of the			
P	Evol	ution IG			Paquet Clotures Intrusion Faune	Contrôleur	Domaine Cloture d'emprise	_1_visite.zip' contier	Infrastructure e_A8_122.51_0_A8_123.51	Type de visite 0 Visite suite intrusi	e Statut on Terminée	Dernière modification 02/09/2021 07:32:33	Derni	Trier le	ement	imperia no			
P	Table	eau de bord de	es visites (.xisx)	1 visite	sera importée. Voulez-vo	us continuer ?													
	Table	eau de bord de	es visites okapi (Sector News		Ok	and the lot of the	danne nets a la ser		Rometrune	Annuler							
Patrir	Synt moine (hèse de l'état ((.xlsx)	des domaines d	u				Mattave Martave Matselle	Auroli Santari Auroli Santari Autori										
D	Ехро	orter BI - Défau	its															t	E
	Ехро	orter BI - Notat	lions																
D	Екро	orter BI - Visite	5															l	1

• La visite est affichée dans la Vue Visites d'OASIS :



• Sélectionnez la visite avant d'utiliser le bouton [Editions] :



• Et éditez le compte-rendu de la visite :

: 1 sur 4 Q	- + Q E	I (D Mode page	A [№] Lire à haute voix II	Ajouter du texte $\ \ \forall$	Dessiner 🗸 😾 Mettre e	en surbrillance 🗸 🖉 Effacer	080	*
	[2022-03-28] Cloture d	l'emprise_A8_122.51_0_A8_ Caractéristiques principales motise	123.51_0 - 28/03/2022	2 - Végétations Note: 2 2.1 - Arbre Note: 2 2				
	Type de vide : Vialte sur IG de la vide : 2 Localisation : 122-161 Vioi : AB dentifiant : Gestionnaire : Commune : Date de la viste préc : Structure : Matérina :	ng rag Re infrusion		Chène	2	Shuckine : Chene PA A Gogler PP PA Sens : 2		
		Conditions de la visite			States and the second	and the second		
	Intervenant / Equipe : Autres participants :	Conditions atmos Tempéi	ohériques : ature (°C) :					
	Moyens mis en oeuvre :	Der. pré	cipitations : le la visite : 28/03/2022			a strike		
		Constatations			State of the second			
	Nom : Clotur Voie : A8 FMC (numéro) : PK: 123 ABS : 10 Intrusion Faune : OUI	re d'emprise - Intrusion Faune (S)			A 2803/2022 12:54:55 43.433420 / 6.	48557		
	Désordre	Note Localisation	Commentaire					
	1 - Grillages et poteaux Note: 2							
	1.1 - PoteauClotureEmprise Note: 2							
	Poteau de tension	2	Structure : Poteau de tension 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction PM : 350 Sens : 1					
		 B-20022212519-45344476397 	0					