

## Fiche synthétique d'ouvrage BOU19 - Digue Ouest

### Identité

Nom de l'ouvrage : **Digue Ouest**

Groupe : **Protection contre la mer**

Identifiant : **BOU19**

Famille : **Protection du plan d'eau**

Indice stratégique : **1**


Commentaire : **Digue de protection Ouest, protection du bassin de plaisance. Carapace en enrochements naturels.**

### Localisation

Site : **BOUZIGUES**

Adresse : **Port de Bouzigues**

### Illustration et implantation de l'ouvrage



### Utilisation et exploitation de l'ouvrage

Utilisations de l'ouvrage : **Protection contre la mer**

Exploitant : **Commune de Bouzigues**

Accessibilité au public : **Non**

Justification de l'indice stratégique : **Ouvrage de protection**

### Caractéristiques techniques

Type d'ouvrage :	<b>Fixe</b>	Longueur (m) :	<b>173,00</b>
Année de construction :		Largeur (m) :	<b>3,00</b>
Constructeur :		Hauteur (m) :	
Exposition :	<b>Soumis au marnage</b>	Cote (NGF) crête de digue :	
Accessibilité pour inspection :	<b>Pédestre et immergée</b>	Cote (NGF) fondations :	

### Décomposition en objets et éléments d'usages

Nombre de structures et d'éléments d'usages : 2

Objet N°	Libellé de l'objet	Type d'objet	Structure ou élément d'usages	Type de structure ou élément d'usages
1	Carapace en enrochements	Talus	Structure	Talus protégé par enrochements naturels
			Elément d'usages	Balise Bâbord sur Musoir

### Synthèse des visites

Date	Indice d'état (IE)	Indice d'état mécanique (IEm)	Indice d'état d'usages (IEu)	Conclusions de la visite

### Historique des interventions

Date de réalisation	Mécanique / Usages	Type d'action	Commentaire
2003	Mécanique	Travaux	Réfection et reconstruction partielle de la digue

### Documents ressources

Titre du document	Type de document	Format	Date

### Plans ressources

Titre du document	Type de document	Format	Date