

# ERASMUS

## Etude d'une structure bitumeuse faïencée à faible déflexion Trafic T1

# *Problématique*

Traitement d'une chaussée  
présentant :

- du faïençage en mailles fines important
- des déflexions faibles
- un trafic de classe T1

# *Présentation de l'étude*

- Route départementale
- Trafic : 460 PL/J/sens (T1)
- Largeur : 7,60 m
- Rase campagne
- Un carrefour aménagé en 1986
- Structure bitumineuse

# *Présentation de l'étude*


- Route départ
- Trafic : 460 P
- Largeur : 7,6
- Rase campagne
- Un carrefour aménagé en 1986
- Structure bitumineuse



# *Investigations réalisées*


- Mesures de déflexion au déflectographe 03 dans les deux sens
- Relevés de dégradation type M2
- Mesures des déformations transversales (TUS)
- 7 Carottages  $\phi$  150

# Schéma itinéraire




Carrefour  
aménagé

# Schéma itinéraire



# Déflexions




Majorité des valeurs entre 30 et 45/100mm

15% des valeurs entre 45 et 75/100mm

Figure 3: distribution des déflexions par classe - source : Cerema

# *Fissurations*


## Façonnage BDR



# Fissurations


fissures Longitudinales

**FL BDR**



- réparées
- hors BDR
- significative BDR
- sans





*Relation faiénçage - déflexion : faible*

# Carottages



Nature		Épaisseur (cm)
BB		6
1/2 collée		
MAT BB		8,5
ES		2,5
BB DENSE		5
ES MAC		6
BLOCS		12
SUPPORT	ALTERE	5

Arrêt carottage



# *Carottages et dégradations associées*



Faï.



Faï.



Faï.



Faï.



Faï.  
FL



Faï.



Faï.

# *Synthèse des investigations*

- Les carottages montrent :
  - des structures souples anciennes avec de nombreux entretiens
  - une structure 6 BB + 10 GB + 40 GNT au niveau du carrefour aménagé
- Les déflexions sont généralement inférieures à 60/100mm
- Le faïençage est important

← → Etudes (Etude Erasmus) - 56: ??? 43+500 48+500 / RD767 - Ic-setra-plus-géné

### Général

Nom: RD767 Voie: [ ]

Gestionnaire: CD56 Département: 56

Localisation début: [ ] Localisation fin: [ ]

pr: 43 abs: 500 pr: 48 abs: 500

Type chaussée: Chaussée double sens Sens chaussée: [ ]

Bibliothèque: JEGOU Répertoire: JEGOU

Longueur (m): 5 000 Largeur (cm): 700

### Détail de l'étude

+ Créer un cas | Vue panoramique | Vue en plan | Exporter | Importer

C1: 44+114 49mm/100-V1+ 100 m

- 8 beton-bitumineux (12)
- 7 beton-bitumineux (30)
- 5-successifs/imprgnation
- 4 beton-bitumineux (49)
- SUCCESSIFS/IMPREGNATION
- 12 cdf-non-traitee (73)

C2: 44+798 90mm/100-V1+ 100 m

- 6 beton-bitumineux (12)
- 8 beton-bitumineux (30)
- 5-successifs/imprgnation
- 5 beton-bitumineux (49)
- SUCCESSIFS/IMPREGNATION
- 12 cdf-non-traitee (73)

C3: 45+...

### Climat

Nantes

### Trafic

Cahier des charges

15 an(s) Libre



### Conceptions

+ Créer conception | Initialiser les conceptions

Conception 1 V1+

- BBBG-0/10-CLASSE-3 - 6,0 cm
- GB-0/14-CLASSE-3 - 8,0 cm
- Fraisage - 8,0 cm

Conception 2 V1+

- BBBG-0/10-CLASSE-3 - 6,0 cm
- BBBG-LIAISON-0/10-CLASSE-3 - 6,0 cm
- Fraisage - 6,0 cm

### Courant: Cahier des charges

Durée de vie (ans) 0 <= 15 <= 50

Epaisseur min à fraiser (cm) [ ]

Risque de dimensionnement (%) 1 <= <= 100

Adhérence [ ]

Couche de roulement [ ]

Séparation des fonctions de la CR

Couche de liaison [ ]

Atténuation du bruit [ ]

Qualité de l'uni [ ]

Sol [ ] Supprimer


Matériau

Nature [ ]

Classe [ ]

# Application d'ERASMUS

## Introduction des différentes données



The screenshot displays the ERASMUS software interface with several panels:

- Général:** Nom: C1, GPS, Latitude: abs 757, Longitude, Construction?, Voie: Voie len, Position dans voie: Riv, Longueur (m): 100.
- Structure:**
  - beton bitumineux - 7,0 cm - 9 ans
  - enduit - 1,0 cm - 19 ans
  - beton bitumineux - 8,0 cm - 32 ans
  - ES-SUCCESSIFS/IMPREGNATION - 10,0 cm - 69 ans
  - graves non traitées - 22,0 cm - 69 ans
- Essais: Voie 1:** Carottage, Déflexion (114 ??? ??).
- Dégradations: Voie 1:** Année du relevé: 2016, Faïencage sur BDR.
- Courant: Essai (Carottage):**
  - 7 beton-bitumineux (9)
  - 1 enduit (19)
  - 8 beton-bitumineux (32)
  - SUCCESSIFS/IMPREGNATIO
  - 22 grave-non-traitée (69)
- Trafic / Cahier des charges:**
  - Base de trafic: Chaussée\_Desserte\_NF\_P98\_086\_201
  - Type de progression: Arithmétique
  - Taux d'accroissement à l'origine: 2
  - Mesuré?: Oui
  - 2022: Voie 1: 460 PL/j
  - 2019: Voie 1: 432 PL/j

# Application d'ERASMUS

## Introduction des différentes données

Général

Nom C1

GPS

Latitude abs 757


Paramètres Conception avancés Supprimer

Taux d'actualisation des prix (%)	<input type="text"/>
Evolution des modules	<input type="text"/>
Blocage du sol	<input type="text"/>
Décollement progressif	<input type="text"/>
Scenarios des études	<input type="text"/>
Désactiver les contraintes de fraisage	<input type="text"/>
Désactiver la contrainte sigt des MB	<input type="text"/>
Activer le lissage de l'Epz admissible	<input type="text" value="Oui"/>
Intégrer la CR dans le calcul de SH	<input type="text"/>

Activer le lissage de l'Epz admissible

Oui

# Rappel des critères sur les déformations verticales admissibles dans les différents documents (1)



## *Solution proposée pour éviter le saut d'épaisseur dû aux deux critères de déformations admissibles*

Variations linéaires de A et b de la loi


$$\epsilon_{zadm} = A \times (NE)^b$$

en fonction de l'épaisseur d'enrobé de l'ancienne structure entre 12 cm et 20 cm

$H_{AC}$	$\leq 12$ cm	$> 12$ cm, $\leq 20$ cm	$> 20$ cm
<b>A</b>	<b>0,0225</b>	<b><math>0,0013125 \times H + 0,03825</math></b>	<b>0,0120</b>
<b>b</b>	<b>-0,244</b>	<b><math>0,00275 \times H + 0,277</math></b>	<b>-0,222</b>



# Carottes concernées par le lissage $\epsilon z$



**Zone aménagée  
en 1986**

*Épaisseur MB  
16 et 17 cm*

# *Application d'ERASMUS*

## **Cahier des charges du demandeur :**

- Durée 15 ans
- Limiter la surélévation à 6 cm

# *Application d'ERASMUS*

## Cahier des charges du demandeur :

- Durée 15 ans
- Limiter la surélévation à 6 cm

## **Matériaux retenus**

- BBSG 0/10 afin d'avoir une bonne imperméabilité
- GB3 en comblement de purges

# Application d'ERASMUS

<p style="text-align: center;"><b>Vue détaillée</b></p> <p> <input type="button" value="Vue panoramique"/> <input type="button" value="Tri: Coût"/> </p> <p> <input type="button" value="Toutes les voies"/> </p> <p> <input type="button" value="Bilan écologique"/> <input type="button" value="Export Résumé Pdf"/> </p> <p> <input type="button" value="Export Xls Détail"/> <input type="button" value="Export Synthèse Pdf"/> </p> <p> <input type="button" value="Export Xls Dommages"/> <input type="button" value="Export Détail Pdf"/> </p>	<p style="text-align: center;"> <b>C1-44+114-V1+</b>            44+114 49mm/100  <b>100 m</b> </p> 	<p style="text-align: center;"> <b>C2-44+798-V1+</b>            44+798 90mm/100  <b>100 m</b> </p> 	<p style="text-align: center;"> <b>C3-45+124-V1+</b>            45+124 58mm/100  <b>100 m</b> </p> 
<p><b>V1+</b> 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm)</p> <p style="text-align: center;"><b>60 €/ml</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>20 ans</b>            bbsg-0/10-C3 D= 0.11 (5.%)         </p>	<p style="text-align: center;"> <b>2 ans</b>            Fatigue de Sol            Dommage (1)         </p>	<p style="text-align: center;"> <b>&gt; 50 ans</b>            bbsg-0/10-C3 D= 0.00 (5.%)         </p>
<p><b>V1+</b> 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: Fraisage (6.0 cm)</p> <p style="text-align: center;"><b>125 €/ml</b></p>	<p style="text-align: center;"> <b>2 ans</b>            Fatigue de Sol            Dommage (1)         </p>	<p style="text-align: center;"> <b>2 ans</b>            Fatigue de Sol            Dommage (1)         </p>	<p style="text-align: center;"> <b>26 ans</b>            bbsg-0/10-C3 D= 0.06 (5.%)         </p>

# Application d'ERASMUS

**Vue détaillée**

- 
- 
-

**C1-44+114-V1+**  
44+114 49mm/100  
100 m

8 beton-bitumineux (12)

7 beton-bitumineux (30)

s-successifs/imprgnation

4 beton-bitumineux (49)

SUCCESSIFS/IMPREGNATION

**C2-44+798-V1+**  
44+798 90mm/100  
100 m

6 beton-bitumineux (12)

8 beton-bitumineux (30)

s-successifs/imprgnation

5 beton-bitumineux (49)

SUCCESSIFS/IMPREGNATION

**C3-45+124-V1+**  
45+124 58mm/100  
100 m

6 bbsg-0/10-C3 (12)

1 beton-bitumineux (29)

11 grave-bitume (29)

50 grave-non-traitee (29)

**Vue détaillée**

**V1+**  
2023: BBSG-0/

> 50 ans  
bbsg-0/10-C3 D= 0.00 (5.%)

26 ans  
bbsg-0/10-C3 D= 0.06 (5.%)

	C1 44+114	C2 44+798	C3 45+124	C4 45+247
6 bbsg-0/10-C3	20 ans - bbsg-0/10-C3 D= 0.11 (5.%)	2 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	> 50 ans - bbsg-0/10-C3 D= 0.00 (5.%)	18 ans - bbsg-0/10-C3 D= 0.00 (5.%)
6 FR + 6 bbsg-0/10-C3	2 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	2 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	26 ans - bbsg-0/10-C3 D= 0.06 (5.%)	5 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)
8 FR + 8 gb-0/14-C3 + 6 bbsg-0/10-C3	> 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.06 (5.%)	11 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	42 ans - gb-0/14-C3 D= 0.28 (5.%)	20 ans - gb-0/14-C3 D= 0.43 (5.%)
16 FR + 16 gb-0/14-C3 + 6 bbsg-0/10-C3	> 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.06 (5.%)	15 ans - Conception Sur élévation 2.	25 ans - gb-0/14-C3 D= 0.53 (5.%)	15 ans - Fraisage (2023) Epaisseur non permise 16. [0;15.][17.;57.]

	C5 46+349	C6 47+287	C7 48+0
6 bbsg-0/10-C3	4 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	24 ans - bbsg-0/10-C3 D= 0.02 (5.%)	Fatigue de Sol Dommage (1)
6 FR + 6 bbsg-0/10-C3	2 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	8 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	21 ans - bbsg-0/10-C3 D= 0.02 (5.%)
8 FR + 8 gb-0/14-C3 + 6 bbsg-0/10-C3	18 ans - gb-0/14-C3 D= 0.15 (5.%)	37 ans - gb-0/14-C3 D= 0.17 (5.%)	> 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.10 (5.%)
16 FR + 16 gb-0/14-C3 + 6 bbsg-0/10-C3	15 ans - Conception Sur élévation 1.	43 ans - gb-0/14-C3 D= 0.27 (5.%)	> 50 ans - gb-0/14-C3 D= 0.15 (5.%)

# *Importance de la prise en compte du lissage $\epsilon z$*

	sans lissage Ez		avec lissage Ez	
	C3 45+124	C4 45+247	C3 45+124	C4 45+247
6 bbsg- 0/10-C3	50 ans - bbsg-0/10- C3 D= 0.00 (5.%)	9 ans - Fatigue de Sol Dommage (1)	> 50 ans - bbsg-0/10- C3 D= 0.00 (5.%)	18 ans - bbsg-0/10- C3 D= 0.00 (5.%)
16 FR + 16 gb-0/14-C3 + 6 bbsg- 0/10-C3		15 ans - Fraisage (2023) Epaisseur non permise 16. [0;15.][17.;5 7.]		
17 FR + 17 gb-0/14-C3 + 6 bbsg- 0/10-C3		15 ans - gb- 0/14-C3 D= 1.04 (5.%)		

# Conceptions retenues au niveau des carottages

C1 V1+  
44+114  
100.0 m



6BB

C2 V1+  
44+798  
100.0 m



16FR  
16GB3  
6BB

C3 V1+  
45+124  
100.0 m



6BB

C4 V1+  
45+247  
100.0 m



6BB

C5 V1+  
46+349  
100.0 m



8FR  
8GB3  
6BB

C6 V1+  
47+287  
100.0 m




6BB

C7 V1+  
48+0  
100.0 m




6FR  
6BB

# Schéma itinéraire



# Schéma itinéraire



# *Conclusions*

La route départementale, à trafic PL élevé (classe T1), présente un faïençage important (25%) et des déflexions faibles. L'application d'ERASMUS a permis d'élaborer des solutions d'entretiens avec une faible élévation des accotements. La solution retraitement en place n'a pas été envisagée eu égard au trafic et au peu de besoin en fraisage

**Merci de votre  
attention**