

ClotureEmprise 2016 sud vdd - 28/07/2017

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **ClotureEmprise**
 Type de visite : **Contrôle annuel**
 IG de la visite : **A faire**
 Localisation :
 Voie :
 Identifiant :
 Gestionnaire :
 Commune 1 :
 District :
 Date de la visite préc. :
 Structure :
 Matériau :

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

28/07/2017

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Etat

Note: A faire ■

1.1 - GrillageClotureEmprise

Note: Fait ■

1.1.1 - GrillageClotureEmprise 0

Note: Fait ■

30,050

Cloture remplacee - ajouter desordre grillage abime

1.1.2 - GrillageClotureEmprise 1

Note: Fait ■

31,250

Plusieurs rattaches

1.1.3 - GrillageClotureEmprise 2

Note: Fait ■

33,890

Remplacement de 5ml de cloture

1.1.4 - GrillageClotureEmprise 3

Note: Fait ■

37,460

Redresser la cloture et le refixer au poteau: introduire le desordre affaissement grillage?

1.1.5 - GrillageClotureEmprise 4

Note: Fait ■

43,515

Rattacher la cloture sur support principal

1.1.6 - GrillageClotureEmprise 5

Note: Fait ■

43,555

Refixer la cloture au sol: ajouter le desordre grillage detache du sol?

1.2 - PoteauClotureEmprise

Note: A faire ■

PoteauClotureEmprise 0	A faire ■	26,870
PoteauClotureEmprise 1	A faire ■	30,050
		Support cloture intermediaire galva hs : desordre poteau hs ?

PoteauClotureEmprise 2	A faire <input type="checkbox"/>	48,780 1 support cloture. Cloture a reprendre : ajouter desordre cloture associee degradee
------------------------	----------------------------------	---

1.3 - Arbre

Note: A faire ☐

Arbre 0	A faire <input type="checkbox"/>	24,600 a couper
---------	----------------------------------	-----------------

1.4 - Végétation

Note: A faire ☐

Végétation 0	A faire <input type="checkbox"/>	24,200
Végétation 1	A faire <input type="checkbox"/>	59,150 Vegetation sur 100ml

1.5 - Trou

Note: Fait ☐

Trou 0	Fait <input type="checkbox"/>	26,500
Trou 1	Fait <input type="checkbox"/>	32,300 Trou dans cloture
Trou 2	Fait <input type="checkbox"/>	33,460 Trou dans cloture et sous cloture renforce : ajouter nlle structure
Trou 3	Fait <input type="checkbox"/>	37,455

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Etat	A faire	
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3