

Validation différenciée de visites dans OASIS-WEB

Objectif

Depuis OASIS-WEB, après remise des visites OKAPI terminées, valider toutes les visites « vertes » par lot, et les autres visites individuellement.

Méthode

1. Charger les ouvrages dans OASIS-WEB

- Connectez-vous à l'interface OASIS-WEB, avec votre login,
- Et utilisez la recherche :



• Pour charger vos ouvrages, par exemple les talus :







2. Afficher les visites terminées

• Utilisez le bouton Vue :

۲

• Pour vous mettre dans la Vue Visites :



• Utilisez le bouton Thématiques :



• Pour afficher les visites selon leur Statut.





 Dans le bloc Légende, décochez les statuts « Planifiée », « En cours » et « Validée » :



 Pour ne garder en présélection que les Visites terminées (Dans notre exemple, 64 visites) :



- 3. Afficher les visites terminées en fonction de leur « Notation »
 - Utilisez le bouton Thématiques :









• Pour afficher les visites terminées selon leur IG :

- 4. Valider automatiquement les visites « Vertes »
 - 4.1. Garder en présélection les visites terminées dont l'IG est égal à « 0 » ou « 1 » ou « RAS »
 - Dans le bloc Légende de la Thématique IG, décochez les notations « U1 », « U2 », « U3 » et « Inconnu » :









 Pour ne garder en présélection que les Visites vertes (Dans notre exemple, 39 visites) :

4.2. Valider par lot ces visites

- Procédez à une sélection géographique des visites « vertes » :
 - Utilisez le bouton de « sélection géographique » situé au bas à droite de la zone d'affichage :



- Pour tracer un carré autour des visites en vous référant si nécessaire à la notice d'utilisation d'OASIS-WEB.
- Valider par lot ces visites vertes avec la fonction [OASIS-WEB]/Outils/Administration/Valider visites :
 - Utilisez le bouton Outils et l'outil Administration :







• CasisWeb Rechercher	Q 🚖 🔍 Tous - Talus [459] 🕑 Infrastructures [459] 🔯 Visites [1064] 🔞 Statut [64] 🚮 IG [39] 🕻 WS X 🗸	
Administration		
- Réaliser visites		3
- Terminer visites	There is the second sec	1697 m
Ualider visites	Apparties 125m	and the second
Manuler terminer visites	Anno per PAR do Latendo Anno per do Latend	anremo A [®] Imperi
Annuler valider visites	In the ass IG I to coher/décocher I to coher/décocher	
Supprimer les objets sélectionnés	2 0 [8] Altren Sant Anthers	æ
	Image: Second	e
	39 objets sélectionnés	
	Today - the first	Ħ
	received from	Tiles © ArcGIS

• Et lancez la commande « Valider visites » :

 \circ $\;$ Un compteur suit l'évolution de la validation :



5. Réafficher les visites terminées

• A partir du bandeau de titre revenir sur la Vue Visites :









• Pour réafficher toutes les visites des talus :

• Utilisez le bouton Thématiques :

C Thématiques
Année
IG
Intervenant
Statut
Туре

• Pour afficher les visites selon leur Statut.





 Les visites vertes étant passées au statut « Validée », ne restent en présélection que les « autres visites » (Dans notre exemple, 25 visites) :



6. Valider individuellement les « autres visites »

6.1. Afficher les visites dans un tableau

• Utilisez le bouton Tableau :



• Pour afficher les « autres visites » dans un tableau interactif :

• tws	Oa	AsisWeb Recherche dans le tableau			Q 📩 🖾 Visite	s 🛐 Général [25]						
Ξ		IG ▲	IGG 🔺	Gestionnaire 🔺	Infrastructure 🔺	IG Visite 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Intervenant 🔺	Année 🔺		
		0	0.0	VAL DE DURANCE	28560_A51 / 28560_A51	U2	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
POF	\Box	RAS		VAL DE DURANCE	50530_A51 / 50530_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	82190_A51 / 82190_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
XLS		RAS		VAL DE DURANCE	82755_A51 / 82755_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	82918_A51 / 82918_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	87210_A51 / 87210_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	87630_A51 / 87630_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	102100_A51 / 102100_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	102630_A51 / 102630_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	103475_A51 / 103475_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	105525_A51 / 105525_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	105985_A51 / 105985_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	106510_A51 / 106510_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	130400_A51 / 130400_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	131660_A51 / 131660_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	137605_A51 / 137605_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	144285_A51 / 144285_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	146365_A51 / 146365_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
		RAS		VAL DE DURANCE	148295_A51 / 148295_A51		Terminée	Contrôle annuel		2019		
(Affich	age de l'éléme	ent 1 à 25 sur :	25 éléments					Précédent	1 Suivant		





- Les visites sont classées en fonction de l'IG des ouvrages ; réorganisez le tableau pour les classer en fonction de l'IG des visites :
 - En vous référant si nécessaire à la notice d'utilisation d'OASIS-WEB, déplacez la colonne « IG Visite » pour la mettre en premier :

IG ▲	IGG 🔺	Gestionnaire 🔺	Infrastructure 🔺 🚽 IG Visite 🔺	Statut 🔺	

• tws	Oa	asisWeb	Recherche dans le ta	bleau	۹ 🕇	Visites 🛐 Général [25]						
		IG Visite 🔺	IG 🔺	IGG 🔺	Gestionnaire 🔺	Infrastructure 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Intervenant 🔺	Année 🔺		
—		U1			COTE D'AZUR	169190_A8 / 169190_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
	\Box	UI			COTE D'AZUR	169360_A8 / 169360_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
		U1			COTE D'AZUR	169650_A8 / 169650_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
		U2	0	0.0	VAL DE DURANCE	28560_A51 / 28560_A51	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
(XLS)	\Box	U2			VAR ESTEREL	33660_A57 / 33660_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
		U2			VAR ESTEREL	37340_A57 / 37340_A57	Terminée		GEOLITHE	2019		
ш		U3			VAR ESTEREL	36570_A57 / 36570_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	50530_A51 / 50530_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	82190_A51 / 82190_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	82755_A51 / 82755_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	82918_A51 / 82918_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
	\Box		RAS		VAL DE DURANCE	87210_A51 / 87210_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	87630_A51 / 87630_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	102100_A51 / 102100_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	102630_A51 / 102630_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
	\Box		RAS		VAL DE DURANCE	103475_A51 / 103475_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
_			RAS		VAL DE DURANCE	105525_A51 / 105525_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	105985_A51 / 105985_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
	\Box		RAS		VAL DE DURANCE	106510_A51 / 106510_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
4	Affict	nage de l'élément 1	à 25 sur 25 élément	s					Précéde	ant 1 Suivant		

• Le tableau est ainsi réorganisé :

6.2. Vérifier et valider une visite

• Editez une visite :

• Cliquez dans la ligne du tableau :

CasisWeb Recherche dat	ns le tableau			Q 📩 🖸 Visites 📓 Général [25] t										
169360_A8 / 169360_A	.8			IG Visite	IG ▲	IGG	Gestionnaire	Infrastructure 🔺	Statut	Type de visite	Intervenant	Année		
06/02/2019	Terminée	69	1			COTE D'AZUR	169190_A8 / 169190_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019			
Inspection Détaillée Périodique				1	Le .		COTE D'AZUR	169360_A8 / 169360_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
UZ Systemes de protection	2	1			COTE D'AZUR	169650_A8 / 169650_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019				
			♥	.2	0	0.0	VAL DE DURANCE	28560_A51 / 28560_A51	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
an in	Protos (38)	Pieros (0)	-	.2			VAR ESTEREL	33660_A57 / 33660_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
Section States			×	2			VAR ESTEREL	37340_A57 / 37340_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019		
					Can de l'of		U3			VAR ESTEREL	36570_A57 / 36570_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE
					RAS		VAL DE DURANCE	50530_A51 / 50530_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
							RAS		VAL DE DURANCE	82190_A51 / 82190_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019
					RAS		VAL DE DURANCE	82755_A51 / 82755_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	82918_A51 / 82918_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019				
					RAS		VAL DE DURANCE	87210_A51 / 87210_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019		
			RAS		VAL DE DURANCE	87630_A51 / 87630_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019				
	Affict	hage de l'éléme	nt 1 à 25 sur	25 éléments					Précédent	1 Suivant				





• Puis dans le bloc Visite :



- Vérifiez la visite :
 - Dans la page de garde de la visite, cliquez dans le bouton [Détail] :









• Pour afficher et faire défiler le PV de visite :

• Valider la visite en utilisant le bouton de validation :

CasisWeb Recherche dans le tableau		۹ 🖈	tws× 🗸					
169360_A8 / 169360_A8		IG Visite	Gestionnaire 🔺	Infrastructure 🔺	Statut 🔺	Type de visite 🔺	Intervenant 🔺	Année 🔺
06/02/2019 Terminée	69	91	COTE D'AZUR	169190_A8 / 169190_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019
Inspection Détaillée Périodique		91	COTE D'AZUR	169360_A8 / 169360_A8	Terminée		GEOLITHE	2019
U2 Systemes de protection	2	91	COTE D'AZUR	169650_A8 / 169650_A8	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019
	V	.12	VAL DE DURANCE	28560_A51 / 28560_A51	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019
Photos (38) Pians (0)	>•	Valider	VAR ESTEREL	33660_A57 / 33660_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019
	×	12	VAR ESTEREL	37340_A57 / 37340_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019
Decreme (n)		U3	VAR ESTEREL	36570_A57 / 36570_A57	Terminée	Inspection Détaillée Périodique	GEOLITHE	2019
			VAL DE DURANCE	50530_A51 / 50530_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019
			VAL DE DURANCE	82190_A51 / 82190_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019
			VAL DE DURANCE	82755_A51 / 82755_A51	Terminée	Contrôle annuel		2019

