

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Mur**
 Type de visite : **Inspection détaillée**
 IG de la visite : **2**
 Localisation : **25+200**
 Voie : **A8**
 Identifiant : **252-A**
 Gestionnaire : **PROVENCE**
 Commune 1 :
 District : **PROVENCE**
 Date de la visite préc. :
 Structure : **T06 - Mur en béton encastré sur semelle**
 Matériau : **béton armé**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **Sites SAS** Conditions atmosphériques :
 Autres participants : Température (°C) :
 Moyens mis en oeuvre : Der. précipitations :
 Date de la visite : **01/12/2016**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Structure

Note: 2 ■

1.1 - Voile (,)

Note: 2 ■


1.1.1 - 0. Désordres généraux

Note: 2 ■

1.1.1.1 - Déversement vers l'aval

Note: 2 ■

Déversement vers l'aval	2 ■		Déversement 3cm en tête de mur JOINT CENTRAL Position : En tête PM :
-------------------------	---	--	---



G -- 16/02/2019 12:43:20

1.1.1.2 - Fracture ou fissure

Note: 2 ■

Fracture ou fissure	2 ■	Fissure verticale d'ouverture 0.2mm avec efflorescences MUR COTE SENS 1 Position : PM :
---------------------	---	--



A -- 16/02/2019 12:41:45

1.1.1.3 - Végétation

Note: 2 ■

Végétation	2 ■	Végétation arbustive Position : En tête PM :
------------	---	--



B -- 18/02/2019 17:24:38

1.1.2 - 3. Béton armé

Note: 2 ■

1.1.2.1 - Aciers apparents

Note: 2 ■

Aciers apparents	2 ■	Deux aciers apparents oxydés 15 et 20cm MUR COTE SENS 2 Position : PM :
------------------	---	--



C -- 18/02/2019 17:24:47

2 - Besoin d'entretien

Note: 2 ■

2.1 - Besoin d'entretien spécialisé

Note: 2 ■

Besoin d'entretien spécialisé	2 ■	Traiter les aciers apparents par purge du béton, dégagement, brossage, passivation et ragréage soigné. Objet :
-------------------------------	---	---



C -- 18/02/2019 17:24:47

2.2 - Besoin d'entretien courant

Note: 2 ■

Besoin d'entretien courant

2 ■

Dégager la végétation aux abords.
Objet :



B -- 18/02/2019 17:24:38

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Zone d'influence		
Equipements		
Drainage		
Structure	2	
Elargissements		
Besoin d'entretien	2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5