

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Pont  
 Identifiant : 660210A0001  
 Voie : Passage Piétons  
 Localisation :  
 Gestionnaire :  
 Commune 1 : BOMPAS  
 Canton :  
 Structure : passerelle béton  
 Matériau : Béton armé  
 Ouverture : 11.0



## Constatations

Désordre	Note	Commentaire
<b>1 - Abords</b>		
12/09/2018		
<b>2 - Superstructure</b>		
12/09/2018		
<b>2.1 - La chaussée</b>		
12/09/2018	3	
<b>2.1.1 - Chaussée (, )</b>		
12/09/2018	3	
<b>2.2 - Le dispositif d'évacuation des eaux</b>		
<b>2.3 - Les dispositifs de retenue</b>		
12/09/2018		
<b>2.3.1 - Dispositif De Retenue Droit (, )</b>		
<b>2.3.2 - Dispositif De Retenue Gauche (, )</b>		
<b>2.3.3 - Désordres généraux</b>		
<b>2.4 - Les autres équipements</b>		



12/09/2018 15:34:03

Visite du 12/09/2018

### 3 - Structure d'origine

12/09/2018

1

#### 3.1 - Les culées

12/09/2018

1



12/09/2018 15:39:27  
Visite du 12/09/2018

12/09/2018 15:40:28  
Visite du 12/09/2018

##### 3.1.1 - Culée 1 (Béton armé, Béton armé)

##### 3.1.2 - Culée 2 (Béton armé, Béton armé)

##### 3.1.3 - Mur de front

##### 3.1.3.1 - Béton armé

#### 3.2 - Les tabliers

12/09/2018

1



12/09/2018 15:41:10  
Visite du 12/09/2018

##### 3.2.1 - Tablier 1 (Dalle, Béton armé)

##### 3.2.2 - 1. Dalle ou nervures

### 4 - Fondations