

GT 60 B / GT 60 - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**

Type de visite : **VA 2020**

IG de la visite :

Localisation : **49+30**

Voie : **A40**

Identifiant : **GT 60 B**

Gestionnaire : **Centre de Bonneville**

Commune 1 : **Nangy**

Canton :

Date de la visite préc. : **09/04/2020**

Structure : **PICF**

Matériau : **Béton armé**

Ouverture : **2.5**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Equipements

Note:

Equipements			nom du champ :
-------------	--	--	----------------



A -- 30/04/2020 17:04:39

2 - Structure

Note:

Structure

Pas d'évolution depuis la précédente visite.

Au droit des trémies des aciers ont été sectionnés.
nom du champ :



B -- 30/04/2020 17:04:57

Structure

Pas d'évolution depuis la précédente visite.

Au droit des trémies des aciers ont été sectionnés.
nom du champ :



C -- 30/04/2020 17:05:02

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		

Commentaires

Conclusions

Structure. Pas d'évolution depuis la précédente visite. Au droit des tremies des aciers ont été sectionnés.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3