

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
 Type de visite : **VA 2020**
 IG de la visite :
 Localisation : **49+345**
 Voie : **A40**
 Identifiant : **OH 61 B**
 Gestionnaire : **Centre de Bonneville**
 Commune 1 : **Nangy**
 Canton :
 Date de la visite préc. : **15/04/2020**
 Structure : **PICF**
 Matériau : **Béton armé**
 Ouverture : **1.7**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds, Bottes et éclairage**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**
 Température (°C) :
 Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Equipements

Note:

Equipements

nom du champ :



A -- 30/04/2020 17:30:20

2 - Appuis

Note:

Appuis


nom du champ :



B -- 30/04/2020 17:30:30

Appuis

nom du champ :



C -- 30/04/2020 17:30:34

3 - Structure

Note:

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



D -- 30/04/2020 17:30:44

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4