

PI 58 B / PI 58 - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**

Type de visite : **VA 2020**

IG de la visite :

Localisation : **48+60**

Voie : **A40**

Identifiant : **PI 58 B**

Gestionnaire : **Centre de Bonneville**

Commune 1 : **Nangy**

Canton :

Date de la visite préc. : **08/04/2020**

Structure : **PICF**

Matériau : **Béton armé**

Ouverture : **6.1**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Equipements

Note:

Equipements			Sens 2 nom du champ :
-------------	--	--	--------------------------



A -- 30/04/2020 17:15:44

Equipements		Sens 1 nom du champ :
-------------	--	--------------------------



B -- 30/04/2020 17:15:50

2 - Appuis

Note:

Appuis		nom du champ :
--------	--	----------------



C -- 30/04/2020 17:16:01

Appuis			nom du champ :
--------	--	--	----------------



D -- 30/04/2020 17:16:06

Appuis			nom du champ :
--------	--	--	----------------



E -- 30/04/2020 17:16:12

3 - Structure

Note:

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



F -- 30/04/2020 17:16:21

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5