

OH 50 B / OH 50 - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
Type de visite : **VA 2020**
IG de la visite :
Localisation : **40+335**
Voie : **A40**
Identifiant : **OH 50 B**
Gestionnaire : **Centre de Bonneville**
Commune 1 : **Arenthon**
Canton :
Date de la visite préc. : **22/04/2020**
Structure : **PICF**
Matériau : **Béton armé**
Ouverture : **10.72**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds, Bottes et éclairage**

Conditions atmosphériques :
Température (°C) :
Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**


Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Equipements

Note:

Equipements			nom du champ :
-------------	--	--	----------------



A -- 30/04/2020 16:20:45

2 - Appuis

Note:

Appuis

nom du champ :



B -- 30/04/2020 16:20:58

Appuis

nom du champ :



C -- 30/04/2020 16:21:07

3 - Structure

Note:

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



D -- 30/04/2020 16:21:21

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



E -- 30/04/2020 16:21:25

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



F -- 30/04/2020 16:21:31

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5