

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Pont

Type de visite : VA 2020

IG de la visite :

Localisation : 37+615

Voie : A40

Identifiant : GT 46

Gestionnaire : Centre de Bonneville

Commune 1 : St Pierre en Faucigny

Canton :

Date de la visite préc. : 23/04/2020

Structure : Buse

Matériau : Béton armé

Ouverture : 2.0



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : IOA

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : Visite à pieds

Conditions atmosphériques : Ensoleillé

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : 30/04/2020

## Constatations

Désordre

Note

Localisation


Commentaire

## 1 - Equipements

Note:

Equipements

Pas d'évolution depuis la précédente visite.  
nom du champ :



A -- 30/04/2020 17:26:16

2 - Structure

Note:		
Structure		nom du champ :



B -- 30/04/2020 17:26:29

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



C -- 30/04/2020 17:26:34

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



D -- 30/04/2020 17:26:38

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		

### Commentaires

### Conclusions

Equipements. Pas d'évolution depuis la précédente visite, aucun cadenas.

Appuis.

Structure.

### Interventions demandées

*Dressé le ..... à .....*

*Signature de l'agent chargé de la visite*

*Signature du gestionnaire*

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>4</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>4</b>