

Gt 60 bis B / GT 60 bis - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
 Type de visite : **VA 2020**
 IG de la visite :
 Localisation : **49+30**
 Voie : **A40**
 Identifiant : **Gt 60 bis B**
 Gestionnaire : **Centre de Bonneville**
 Commune 1 : **Nangy**
 Canton :
 Date de la visite préc. : **09/04/2020**
 Structure : **PICF**
 Matériau : **Béton armé**
 Ouverture : **2.61**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**
 Température (°C) :
 Der. précipitations :
 Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre

Note

Localisation


Commentaire

1 - Equipements

Note:

Equipements

Pas d'évolution depuis la précédente visite.
 nom du champ :



A -- 30/04/2020 17:32:03

Equipements			Pas d'évolution depuis la précédente visite. nom du champ :
-------------	--	--	--



B -- 30/04/2020 17:32:10

Equipements			Pas d'évolution depuis la précédente visite. nom du champ :
-------------	--	--	--



C -- 30/04/2020 17:32:20

2 - Appuis

Note:

Appuis

nom du champ :



D -- 30/04/2020 17:32:41

3 - Structure

Note:

Structure

nom du champ :



E -- 30/04/2020 17:32:53



F -- 30/04/2020 17:32:58

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		

Commentaires

Conclusions

Equipements. Pas d'évolution depuis la précédente visite

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5