

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Pont

Type de visite : VA 2020

IG de la visite :

Localisation : 27+375

Voie : A40

Identifiant : OH 33 B

Gestionnaire : Centre de Bonneville

Commune 1 : Vougy

Canton :

Date de la visite préc. : 20/04/2020

Structure : Buse métallique

Matériau : Métallique

Ouverture : 2.3



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : IOA

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : Bottes et éclairage

Conditions atmosphériques : Ensoleillé

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : 30/04/2020

## Constatactions

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

## 1 - Equipements

Note:

Equipements

nom du champ :



A -- 30/04/2020 16:16:46

Equipements		nom du champ :
-------------	--	----------------



B -- 30/04/2020 16:16:52

2 - Structure
Note:

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



C -- 30/04/2020 16:17:02

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



D -- 30/04/2020 16:17:08

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



E -- 30/04/2020 16:17:13

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage

Note

Commentaire

Equipements

Appuis

Structure

### Commentaires

### Conclusions

Equipements. Pas d'évolution depuis la précédente visite

### Interventions demandées

*Dressé le ..... à .....*

*Signature de l'agent chargé de la visite*

*Signature du gestionnaire*

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>4</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>4</b>