

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Pont

Type de visite : VA 2020

IG de la visite :

Localisation : 49+510

Voie : A40

Identifiant : OH 62 B

Gestionnaire : Centre de Bonneville

Commune 1 : Nangy

Canton :

Date de la visite préc. : 15/04/2020

Structure : PICF

Matériau : Béton armé

Ouverture : 2.0



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : IOA

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : Visite à pieds, Bottes et éclairage

Conditions atmosphériques : Ensoleillé

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : 30/04/2020

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Equipements

Note:

Equipements

nom du champ :




A -- 30/04/2020 17:22:15

2 - Appuis

Note:

Appuis

nom du champ :




B -- 30/04/2020 17:22:26

3 - Structure

Note:

Structure

nom du champ :



C -- 30/04/2020 17:22:39

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage

Note

Commentaire

Equipements

Appuis

Structure

Commentaires

Conclusions

Appuis. Pas d'évolution depuis la précédente visite.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3