

Notation VAQOA

Notation IQOA

Ouvrage en bon état apparent relevant de l'entretien courant	1	Ouvrage en bon état apparent relevant de l'entretien courant au sens de l'Instruction Technique sur la Surveillance et l'Entretien des Ouvrages d'Art.	1
la structure de l'ouvrage n'est pas atteinte, les travaux d'entretien peuvent être programmés à long terme, environ 10 ans. Cela correspond également à la nécessité d'une intervention en entretien spécialisé par des ouvriers qualifiés.	2	Ouvrage • dont la structure est en bon état apparent mais dont les équipements ou les éléments de protection présentent des défauts, • ou dont la structure présente des défauts mineurs, • et qui nécessite un entretien spécialisé sans caractère d'urgence.	2
la structure risque d'être atteinte, les travaux d'entretien lourd sont à programmer à terme, environ 5 ans. Cela correspond à la nécessité d'une intervention spécialisée réalisée généralement par des entreprises.	3	Ouvrage, • dont la structure est en bon état apparent mais dont les équipements ou les éléments de protection présentent des défauts, • ou dont la structure présente des défauts mineurs, • et qui nécessite un entretien spécialisé URGENT, pour prévenir le développement rapide de désordres dans la structure et son classement ultérieur en 3.	2E
la structure est atteinte, les travaux doivent être réalisés dans un délai très court par des entreprises spécialisées.	4	Ouvrage dont la structure est altérée et qui nécessite des travaux de réparation mais sans caractère d'urgence.	3
l'ouvrage menace ruine et on doit se poser la question d'en interdire l'accès.	5	Ouvrage dont la structure est gravement altérée, et qui nécessite des travaux de réparation URGENTS liés à l'insuffisance de capacité portante de l'ouvrage ou à la rapidité d'évolution des désordres pouvant y conduire à brève échéance.	3U