

Suivi de la politique de surveillance

Contenu

1. Paramétrage du login	1
2. Explication de la démarche	3
3. Contrôle annuels sur les protections acoustiques	4
3.1 Afficher les protections acoustiques	4
3.2 Afficher les visites périodiques de ces ouvrages	5
3.3 Reporter les visites périodiques dans le tableau des visites	7
4. Inspections détaillées sur les ponts	10
4.1 Afficher les ponts	10
4.2 Afficher les visites périodiques de ces ouvrages	11
4.3 Reporter les visites périodiques dans le tableau des visites	14

1. Paramétrage du login

Le login utilisé doit pouvoir utiliser la vue « Visites périodiques » dans OASIS-WEB.

- La gestion des logins et profils est réalisée à partir de l'interface « OASIS Admin Advanced » :



- Dans la partie gauche de l'interface, sélectionner le login à modifier :

	Nom	Profil
	ADP	
	PROFIL_ANDRECH	
	PROFIL_BOIZETJF	
	PROFIL_CONTROLEUR	
	PROFIL_ESCANDENI	
	admin	
	andrech	PROFIL_ANDRECH
	boizetjf_srv_admin	PROFIL_BOIZETJF
	bouzaziya_sites	
	broyerja	PROFIL_ESCANDENI
	CAZ_ADP	ADP
	challonfr	
	chemlada	
	consultation	
	controleur-cotedazur	PROFIL_CONTROLEUR
	controleur-provence	PROFIL_CONTROLEUR
	controleur-valdedurance	PROFIL_CONTROLEUR
	controleur-varesterel	PROFIL_CONTROLEUR
	crisionepa	
	dalenconpi_sites	
	escandeni	PROFIL_ESCANDENI
	fabregaspa	
	genquetpi	
	lyanbe	
	peroussech	
	perraudinla	
	pierinju	
	PRO_ADP	ADP
	pvmode	
	richertpa	
	stojanovicv_sites	
	tws	
	tws2	
	tws3	
	VDD_ADP	ADP
	VE_ADP	ADP

- Dans la partie droite, dérouler le bloc « WEB » :

Général | Droit bloc | Droit class | Droit odt | Perspectives | Listes de restriction | Greffons | Autorisations d'accès aux données | Bases de prix

Identification

Identifiant: Administrateur [Changer le mot de passe](#)

Nom: Prénom: Fonction:
 E-Mail: Tél. fixe: Tél. portable:
 Service: Direction: Organisme:

- Général
- Actions
- Droits
- Connaissance
- Surveillance
- Programmation
- Budgétisation
- Pilotage
- Sorties document
- Menus
- Administration
- Boutons
- Document
- Contact
- Voie
- Archivage
- Web**

- Dans le bloc « WEB », l'option [Vue visites périodiques] doit être cochée :



2. Explication de la démarche

Les visites ont été réalisées dans OKAPI avant d'être téléchargées dans OASIS-WEB.

La démarche proposée est la suivante :

- Afficher les ouvrages dans la carte
- Afficher la vue Visites périodiques
- Analyser et suivre les visites périodiques en utilisant les fonctions des tableaux interactifs


3. Contrôle annuels sur les protections acoustiques

3.1 Afficher les protections acoustiques

- Affichez les protections acoustiques sur la carte :
 - Pour illustrer la démarche, nous avons utilisé le bouton Recherche :




- Et affiché toutes les protections acoustiques :




A partir de la Recherche plein texte ou du bouton de Recherche ou d'un Favori

3.2 Afficher les visites périodiques de ces ouvrages

- Affichez les visites périodiques réalisées sur ces ouvrages :




- 212 visites périodiques ont été réalisées ou sont en cours de réalisation sur les protections acoustiques :



- Ré-affichez les visites périodiques selon leur type :
 - Utilisez le bouton « Thématiques » :



- Et choisissez la thématique « Type » :




Les 212 visites périodiques sont des visites annuelles

- Ré-affichez les visites périodiques selon le suivi à l'année « N » :
 - Utilisez le bouton « Thématiques » :



- o Et choisissez la thématique « Suivi N » :



Le suivi à l'année N des 212 visites périodiques

3.3 Reporter les visites périodiques dans le tableau des visites

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- Les 212 visites périodiques sont reportées dans le tableau des visites par infrastructure.
- Cliquez sur une ligne du tableau pour éditer le bloc des visites de l'ouvrage :

Type de visite...	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	Suivi N	Suivi N-1
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_157241_157370_2 / PA_AB_157.269_157.375_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_157536_157571_1 / PA_AB_157.62_157.665_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_157553_157828_2 / PA_AB_157.57_157.835_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_159820_159863_2 / PA_AB_159.815_159.86_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_159820_159944_2 / PA_AB_159.86_159.97_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_159957_160173_1 / PA_AB_159.953_160.17_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160146_160209_2 / PA_AB_160.14_160.203_2	COTE D'AZUR	1		2	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160173_160334_1 / PA_AB_160.165_160.325_1	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160209_160258_2 / PA_AB_160.2_160.248_2	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160264_160940_2 / PA_AB_160.25_160.92_2	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160334_160894_1 / PA_AB_160.32_160.88_1	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162136_162971_2 / PA_AB_162.3_163_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162491_162518_1 / PA_AB_162.505_162.522_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162518_162579_1 / PA_AB_162.520_162.580_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162579_162740_1 / PA_AB_162.582_162.742_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162862_162879_1 / PA_AB_162.869_162.893_1	COTE D'AZUR	1		2	4

Ici, un ouvrage « Vert » en Suivi N

Type de visite...	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	Suivi N	Suivi N-1
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_157241_157370_2 / PA_AB_157.269_157.375_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_157536_157571_1 / PA_AB_157.62_157.665_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_157553_157828_2 / PA_AB_157.57_157.835_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_159820_159863_2 / PA_AB_159.815_159.86_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_159820_159944_2 / PA_AB_159.86_159.97_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_159957_160173_1 / PA_AB_159.953_160.17_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160146_160209_2 / PA_AB_160.14_160.203_2	COTE D'AZUR	1		2	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160173_160334_1 / PA_AB_160.165_160.325_1	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160209_160258_2 / PA_AB_160.2_160.248_2	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160264_160940_2 / PA_AB_160.25_160.92_2	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160334_160894_1 / PA_AB_160.32_160.88_1	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162136_162971_2 / PA_AB_162.3_163_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162491_162518_1 / PA_AB_162.505_162.522_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162518_162579_1 / PA_AB_162.520_162.580_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162579_162740_1 / PA_AB_162.582_162.742_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162862_162879_1 / PA_AB_162.869_162.893_1	COTE D'AZUR	1		2	4

Ici, un ouvrage « Jaune » en Suivi N

OasisWeb Recherche dans le tableau... Visites périodiques Général [212]

Visites

13/01/2020 En cours

01/01/2010 Validée

IDP

Type de visite...	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	Suivi N	Suivi N-1
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160173_160334_1 / PA_AB_160.165_160.325_1	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160209_160258_2 / PA_AB_160.2_160.248_2	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160264_160940_2 / PA_AB_160.25_160.92_2	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_160334_160894_1 / PA_AB_160.32_160.88_1	COTE D'AZUR	1	35	1	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162136_162971_2 / PA_AB_162.3_163_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162491_162518_1 / PA_AB_162.505_162.522_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162518_162579_1 / PA_AB_162.520_162.580_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162579_162740_1 / PA_AB_162.582_162.742_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_162862_162879_1 / PA_AB_162.869_162.893_1	COTE D'AZUR	1		2	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163062_163077_1 / PA_AB_163.065_163.083_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163076_163679_2 / PA_AB_163.2_163.86_2	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163077_163127_1 / PA_AB_163.078_163.128_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163167_163318_1 / PA_AB_163.169_163.322_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163318_163439_1 / PA_AB_163.318_163.439_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163439_163444_1 / PA_AB_163.441_163.448_1	COTE D'AZUR	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_163444_163684_1 / PA_AB_163.444_163.684_1	COTE D'AZUR	1		3	4

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 212 éléments

Précédent 1 2 3 Suivant

réseau ESCOTA

Ici, un ouvrage « Orange » en Suivi N

OasisWeb Recherche dans le tableau... Visites périodiques Général [212]

Visites

Type de visite...	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	Suivi N	Suivi N-1
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_129176_129209_2 / PA_AB_129.242_129.198_2	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_131639_131789_2 / PA_AB_131.6_131.75_2	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_134493_134747_1 / PA_AB_134.54_134.765_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_155424_155749_1 / PA_AB_155.443_155.755_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_155749_155813_1 / PA_AB_155.755_155.815_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_155826_156072_1 / PA_AB_155.825_156.063_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_155944_156036_2 / PA_AB_155.99_156.032_2	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156036_156550_2 / PA_AB_156.21_156.532_2	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156228_156327_1 / PA_AB_156.23_156.322_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156327_156550_1 / PA_AB_156.322_156.536_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156476_156911_1 / PA_AB_156.52_156.96_TPC_sens_1	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156550_156556_1 / PA_AB_156.572_156.578_1	VAR ESTEREL	1		4	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156550_156556_2 / PA_AB_156.572_156.578_2	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156556_156785_2 / PA_AB_156.578_156.803_2	VAR ESTEREL	1		3	4
Visite annuelle	protectionacoustique_AB_156556_156960_1 / PA_AB_156.578_156.960_1	VAR ESTEREL	1		3	4

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 212 éléments

Précédent 1 2 3 Suivant

réseau ESCOTA

Ici, un ouvrage « Rouge » en Suivi N


4. Inspections détaillées sur les ponts

4.1 Afficher les ponts

- Affichez les ponts sur la carte :
 - Pour illustrer la démarche, nous avons utilisé le bouton Recherche :




- Et affiché tous les ponts :




A partir de la Recherche plein texte ou du bouton de Recherche ou d'un Favori

4.2 Afficher les visites périodiques de ces ouvrages

- Affichez les visites périodiques réalisées sur ces ouvrages :




- 2209 visites périodiques ont été réalisées ou sont en cours de réalisation sur les ponts :



- Ré-affichez les visites périodiques selon leur type :
 - Utilisez le bouton « Thématiques » :



- Et choisissez la thématique « Type » :




Les 2190 visites périodiques sont réparties entre des inspections détaillées, des visites annuelles et des visites IQOA de prestataires

- Ne retenez que les inspections détaillées :
 - A partir de la légende :



- o Ne cochez que les « Inspections détaillées périodiques » :




Les 659 inspections détaillées périodiques restent sur la carte

- Ré-affichez les inspections détaillées périodiques selon le suivi à l'année « N-1 » :
 - o Utilisez le bouton « Thématiques » :



- o Et choisissez la thématique « Suivi N-1 » :



Le suivi à l'année N-1 des 659 inspections détaillées périodiques

4.3 Reporter les visites périodiques dans le tableau des visites

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- Les 659 inspections détaillées périodiques sont reportées dans le tableau des visites par infrastructure.

- Cliquez sur une ligne du tableau pour éditer le bloc des visites de l'ouvrage :

Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	IF	IP	Suivi N	Suivi N-1
Inspection détaillée périodique	9-1 / PS de la Piste cyclable	PROVENCE	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	9-2 / PS de la RD 6	PROVENCE	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	17 / PS de la RD 46	PROVENCE	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	17 / PS du Chemin de Bassan	PROVENCE	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	20 / PS SNCF (OA1)	PROVENCE	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	22 / PI ruisseau "l'Arc"	PROVENCE	5	2E	2.0	14.99	4	1
Inspection détaillée périodique	24 / PS / CV 24 à AJRIOL dit de St.François	PROVENCE	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	27 / PS échangeur des SOLLANS	PROVENCE	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	29-1 / PS échangeur des SOLLANS (OA 2)	PROVENCE	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	29-2 / PI SNCF aux SOLLANS / A 01	PROVENCE	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	29-3 / PI SNCF sous bretelle Autagne-L'Étoile	PROVENCE	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	29 / PI de la RD 46B	PROVENCE	5	2E			4	4
Inspection détaillée périodique	37 / PI de la RD 57A	PROVENCE	5	2			4	4
Inspection détaillée périodique	38 / PI Canal d'irrigation	PROVENCE	5	2E			4	4

Ici, un ouvrage « Vert » en Suivi N-1

Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	IF	IP	Suivi N	Suivi N-1
Inspection détaillée périodique	1979 / PS du CR N° 66	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2004 / PS de la RD 119	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2016-1 / PI VIADUC de l'OLI NORD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2025-1 / PI VIADUC de la NUEC NORD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2025-2 / PI VIADUC de la NUEC SUD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2033-1 / PI VIADUC des VIGNASSES NORD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2048 / PS du Chemin de la TRINITE	COTE D'AZUR	5	2			4	3
Inspection détaillée périodique	2087-1 / PI VIADUC de BORRIGLIONNE NORD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2087-2 / PI VIADUC de BORRIGLIONNE SUD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2168-1 / PI VIADUC du GORBIO NORD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2168-2 / PI VIADUC du GORBIO SUD	COTE D'AZUR	5	2			4	1
Inspection détaillée périodique	2170-1 / PI VIADUC du RANK NORD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1
Inspection détaillée périodique	2170-2 / PI VIADUC du RANK SUD	COTE D'AZUR	5	2E			4	1

Ici, un ouvrage « Orange » en Suivi N-1

Tableau Visites périodiques - 1. X

127.0.0.1:8080/tws/web/ol/index.jsp

OasisWeb Recherche dans le tableau... Visites périodiques Général [659]

Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	IG	IF	IP	Suivi N	Suivi N-1
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	70 / PI sur le Régana	VAR ESTEREL	5	2			4	4
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	81 / PS de la RD 908 (ex RN 8 Bis)	PROVENCE	5	2ES			4	1
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	87 / PS de la RD 554	VAR ESTEREL	5	2			4	1
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	94-1 / PS de la RN 96	PROVENCE	5	2E			4	1
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	94-2 / PI sur la RN 96 (Ruisseau de la Pomme)	PROVENCE	5	2			4	4
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	97 / PS de l'Avenue de la Gare	VAR ESTEREL	5	2E			4	1
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	105 / PI du Chemin vicinal n° 11 "Les Daix"	VAR ESTEREL	5	2			4	4
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	113 / PI Piétons du Logis Neuf	VAR ESTEREL	5	2			4	4
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	119 / PI de la RN 97	VAR ESTEREL	5	2			4	4
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	120 / PI du CC 4	PROVENCE	5	2			4	4
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	124 / PI Vallat de MERLANCON/RD 45E	PROVENCE	5	2			4	4
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	125 / PI de la RN 96	PROVENCE	5	2			4	4
<input type="checkbox"/> Inspection détaillée périodique	125 / PI du Ruisseau "ALLIBRON"	VAR ESTEREL	5	2E			4	1

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 659 éléments

Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant

réseau ESCOTA

Ici, un ouvrage « Rouge » en Suivi N-1