



Notes d'évolution PILOTE TABLETTE OPRN

PILOTE OPRN V6(08/06/2020) → V7(29/06/2020)

Mise en place de la notation de 1 à 5



Vos remarques



Prise en compte de vos remarques

Modèle suivi :

5.3.1. L'indice de Gravité

L'indice de gravité (IG) est une note chiffré qui permet de déterminer l'état de l'ouvrage en fonction des désordres constatés :

Note	Etat / Conséquence	Explications
1	Bon	Aucune dégradation n'est constatée (quelques désordres superficiels).
2	Moyen	Les désordres n'affectent pas la structure de l'ouvrage, la remise en état ne nécessite qu'une simple opération d'entretien
3	Mauvais	Des dégradations notables affectent la structure de l'ouvrage, la remise en état nécessite des travaux de confortement
4	Très Mauvais	Des désordres importants mettent en péril l'ouvrage, la remise en état nécessite des travaux de confortements lourds.
5	Ouvrage « en ruines »	L'ouvrage est complètement détruit, la remise en état passe par une reconstruction de l'ouvrage.

Composition des objets

1. Nombre et type ancrages - Ancre(s) passif(s)

- Les 2 champs concernés se trouvent sur l'élément Ancrages qui entre dans la composition de l'ouvrage

11:55 29%

Type de visite **Inspection détaillée**
Voie **RD16 | PR 24+240**
Canton **ANNECY LE VIEUX**
Commune **ANNECY LE VIEUX**
Gestionnaire **CD74**
Dernière IDP **08/06/2020**
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom **clous (Creux)**
Structure **Ancre(s) passif(s)**
Voie protégée **RD16**
Élévation (m) **4.0**
Linéaire protégé (m) **5.0**
Type d'aléas **éboulement de masse**
Surface (m²)
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) **5.0**
Largeur (m)

+ type d'ancrage
+ nombre d'ancrage

Vos remarques

17:36 97%

Parties spécifiques > Ancrages **clous (Creux)**
Ancrages (,)

Note

Commentaire...

Nombre **5**
Type de barre **clous d'ancrage passif**
Section (mm)
Profondeur (m)
Diamètre forage (mm)
Coulis
Appuis paroi
Scellement
Protection anticorrosion
Type

Réponse à vos remarques

2. Nombre de poteaux - Grillage pendu sur poteaux

- Le champ concerné se trouve sur l'élément Poteaux de l'ouvrage

11:34 33%

Élévation (m) **0.0**
Linéaire protégé (m) **99.0**
Type d'aléas **Chute de blocs**
Surface (m²)
Année de construction
Constructeur
Longueur (m) **99.0**
Largeur (m)
Hauteur (m) **30.0**
Type de poteaux
Type de filet

rajouter
Nombre de poteaux

→ Type de filet

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **19/06/2020**
Commentaire
Intervenants **AR. ANNECY**
Moyens

Vos remarques

18:00 93%

Parties spécifiques > Grillage pendu sur poteaux (Creux) **Grillage pendu sur poteaux (Creux)**
Poteaux (,)

Note


Commentaire...

Nombre **29**
Type **métallique**
Type autre
Hauteur (m) **4.0**
Diamètre (mm)
Largeur (m)
Épaisseur (m)
Entraxe entre poteaux (m)
Position/filet
Protection anticorrosion
Traitement chimique du bois
Pied Poteau (type)


Réponse à vos remarques (Ici, 29 poteaux)

3. Nappe(s) de grillage - Grillage pendu sur poteaux

- Il revient au gestionnaire de décrire la structure de l'ouvrage préalablement à la visite




Vos remarques




Réponse à vos remarques (ici, le gestionnaire a créé les 2 grillages de nappe dans la structure de l'ouvrage)

4. Grillage - Grillage pendu sur poteaux(Creux)

- Le regroupement « Filet et grillage » peut contenir des filets, des grillages, ... selon la composition de l'ouvrage




Vos remarques




Réponse à vos remarques (Ici, le regroupement « Filet et grillages » comprend 2 éléments : 1 grillage et 1 lest)

Extension d'énumération

1. Ajouter le « Drone » dans les « Moyens de visite »




Vos remarques




Prise en compte de vos remarques

2. Ajouter « R38T » dans les « Types de barre »




Vos remarques




Prise en compte de vos remarques

3. Ajouter « Triple torsion » dans les « Type de grillage »



Vos remarques



Prise en compte de vos remarques

Bug graphique sur les commentaires

► Ce bug sera résolu en installant la dernière mise à jour d'OKAPI à partir du ©Google PlayStore public, avec les critères de recherche : "okapi surveillance ouvrage d'art"



Illustration du bug constaté (1)




Illustration du bug constaté (2)

Bug lié à la base de données

► Il sera nécessaire de remplacer les instances « 100*120 » par « 100x120 »



« Dimension des mailles » des Grillages


PILOTE OPRN V5(05/05/2020) → V6(08/06/2020)

Cette nouvelle version du pilote est fondée sur les principes suivants :


- Reprise de l'expertise exprimée dans la version initiale.
- Numérisation des notes.
- Prise en compte de la nouvelle gestion des défauts (désordres et éléments) liée à la nouvelle version OASIS-OKAPI 2020 – 1^{ère} phase.

Evolution PV OPRN sur parties spécifiques :

1. Ancrage actif :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

2. Ancrage passif :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

3. Béton projeté :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

4. Bloc en béton :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

5. Buton :



PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

6. Câblage :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

7. Drainage de surface :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

8. Drainage profond :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

9. Echelle de perroquet :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

10. Emmaillotage :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

11. Gabion :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

12. GBA :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

13. Merlon et fossé :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

14. Nappe de filet pendu ancré en tête :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

15. Nappe de grillage pendu sur poteau :




PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6

16. Nappe de grillage plaqué :




PILOTE OPRN V5



PILOTE OPRN V6

17. Végétalisation avec grillage ou géotextile :



PILOTE OPRN V5




PILOTE OPRN V6


PILOTE OPRN V4(07/02/2020) → V5(05/05/2020)

Evolution PV OPRN sur parties spécifiques :

1. Ancrage actif :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

2. Ancrage passif :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

3. Béton projeté :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

4. Bloc en béton :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

5. Buton :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

6. Câblage :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

7. Drainage de surface :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

8. Drainage profond :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

9. Echelle de perroquet :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

10. Emmaillotage :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

11. Gabion :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

12. GBA :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

13. Merlon et fossé :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

14. Nappe de filet pendu ancré en tête :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

15. Nappe de grillage pendu sur poteau :




PILOTE OPRN V4




PILOTE OPRN V5

16. Nappe de grillage plaqué :




PILOTE OPRN V4



PILOTE OPRN V5

17. Végétalisation avec grillage ou geotextile :



PILOTE OPRN V4



PILOTE OPRN V5

PILOTE V3(03/01/2020) → V4(07/02/2020)

1. Déplacement du désordre « 3.Désordres spécifiques/Comblement » dans « 3.Désordres spécifiques/Ecran/Comblement »
 2. Renommage du désordre « 3.Désordres spécifiques/Etat des fondations 2 » en « 3.Désordres spécifiques/Etat des fondations (type 2) »
 3. Déplacement du désordre « 3.Désordres spécifiques/Grillage de doublage » dans « 3.Désordres spécifiques/Doublage grillage »
 - Suppression dans celui-ci des champs de recensement Type de grillage et Type de nappe
 - Renommage de celui-ci en Désordres
 4. Renommage du désordre « Ancrages » dans « 3.Désordres spécifiques/Ancrages des haubans amonts » en « Désordres »
 5. Suppression du désordre « 3.Désordres spécifiques/Câbles de rive supérieur/Serres-câbles/Autres défauts »
 6. Renommage du désordre « Frein » dans « 3.Désordres spécifiques/Freins » en « Désordres »
 7. Mise d'une majuscule au champ « protection anticorrosion » de l'objet « 3.Désordres spécifiques/Doublage grillage »
 8. Suppression des champs de recensement dans tous les désordres
 9. Généralisation des choix faits pour l'ouvrage « Ecran déformable de filet (Les Petits Bois) » aux autres objets
 - Suppression des champs de recensement dans tous les désordres
 - Suppression des fusions dans les arborescences
 - Clarification des noms donnés aux désordres :
 - ✓ « Réseau de surface » devient « Désordres – Réseau de surface »
 - ✓ « Réseau de profond » devient « Désordres – Réseau profond »
 - ✓ « Etat des fondations – 1 » devient « Etat des fondations (type 1) »
 - ✓ « Drainage » devient « Désordres – drainage »
 - ✓ « Végétation » devient « Désordres – végétation »
-