

OASIS-WEB – Résoudre les parties d'ouvrages

→ Domaine « PONTES »

Explication de la démarche

Dans l'interface OASIS-WEB, utiliser le tableau interactif de notations pour solder les défauts.

Les visites ont été réalisées dans OKAPI avant d'être téléchargées dans OASIS-WEB.

La démarche proposée est la suivante :

- Afficher la carte des parties d'ouvrages selon leur notation
- Les reporter dans le tableau des parties par infrastructure
- Analyser les parties en utilisant les fonctions des tableaux interactifs
- Créer les actions de résolution des parties
- Traiter les actions de résolution des parties
- Consulter l'état de l'ouvrage post-action


Démarche

1. Afficher la carte des parties d'ouvrages selon leur notation

- Affichez les ponts sur la carte :
 - Pour illustrer la démarche, nous avons utilisé le bouton Recherche :



○ Et affiché tous les ponts :




A partir de la Recherche plein texte ou du bouton de Recherche ou d'un Favori

- Réaffichez les ponts selon leur IG et présélectionnez ceux dont l'IG est égal à « 4 » ou « 5 » :
 - Utilisez la thématique [IG], décochez tout puis cochez les notes « 4 » et « 5 » :



- 36 ponts ont été notés « 4 » et « 5 » :




- Réaffichez les ponts dans la vue Parties :


- Utilisez la vue [Parties] :




- 118 parties d'ouvrage sont identifiées :



- Puis réaffichez-les selon la thématique [Note] en ne retenant que celles dont la note est supérieure à « 2 » :
 - Utilisez la thématique [Note], décochez tout puis cochez les notes supérieures à « 2 » :



- 38 parties d'ouvrage sont notées au-dessus de « 2 » :




38 parties d'ouvrages notées au-dessus de « 2 »

- Réaffichez les ouvrages :
 - Utilisez la vue [Infrastructures] :




- 28 ouvrages sont concernés :



- Présélectionnez les ouvrages à prendre en considération :
 - Recadrez la carte, et utilisez l'outil de sélection géographique :




- Pour encercler les ouvrages à présélectionner :



19 ponts en présélection

- Revenir dans la vue [Parties] :



87 parties d'ouvrages sont en présélection

2. Reporter les parties d'ouvrages dans le tableau des parties par infrastructure

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- De par la présélection géographique les 86 parties d'ouvrages sont reportées dans le tableau des parties par infrastructure :

Infrastructure ▲	Note ▲	Partie ▲	Type de visite ▲	Commentaire ▲	Date ▲	Voie ▲
13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	4	Structure d'origine	Visite annuelle	Descentes d'eau colmatées et/ou cassées. Eclat de béton sur les culées, poutres, poteaux. Fissures calcitées sur l'intrados côté Sud-Est. Stalactites, zone humide et efflorescence sur la poutre côté Sud-Ouest. Corrosion des éléments métalliques.	11/03/2014	Escalier monumental de la gare
13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	25	Abords	Visite annuelle	Les abords présentent un nez de marche cassée côté Nord, des plaques de trappes d'accès à l'électricité des candélabres absentes une corrosion en pied de garde corps côté Ouest, une grille de caniveau absente avec un colmatage par déchets côté Nord-Ouest et une fissure longitudinale de l'enrobé du trottoir côté Sud-Ouest.	11/03/2014	Escalier monumental de la gare
13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	25	Superstructure	Visite annuelle	La superstructure de l'ouvrage présente un ancrage de la main courante du garde-corps côté Ouest sectionné, une oxydation en pied de garde corps côté Ouest, une grille de caniveau cassée en pied d'escalier sur le palier intermédiaire côté Ouest de l'ouvrage et des plaques de trappes d'accès électrique des candélabres absentes généralisé à l'ouvrage.	11/03/2014	Escalier monumental de la gare
13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles		Elargissements	Visite annuelle		11/03/2014	Escalier monumental de la gare
13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles		Fondations	Visite annuelle		11/03/2014	Escalier monumental de la gare
13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	4	Structure d'origine	Visite annuelle		20/09/2002	Passage piétons
13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	2	Abords	Visite annuelle		20/09/2002	Passage piétons
13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	2	Superstructure	Visite annuelle		20/09/2002	Passage piétons
13004-0057-P05 / Couverture du Jarret (PM 193 à 585 m)	4	Structure d'origine	Visite annuelle	Fissures longitudinales calcitées au niveau des reins de la voûte, zones d'efflorescences et coulures de rouilles à la jonction d'éléments, fissure de 4 mm d'ouverture en clé de voûte de 218 à 260 m, venue d'eau entre les éléments de voûte à 317 m.	19/03/2013	Boulevard du Maréchal Juin
13004-0057-P05 / Couverture du Jarret IDMA	1	Fondations	Visite	pas de désordres constatés	10/03/2013	Boulevard du

3. Analyser les parties d'ouvrages

→ En utilisant les fonctions des tableaux interactifs

4. Créer les actions de résolution des parties


- Dans le tableau des parties par infrastructure :
 - Cochez les parties à inclure dans les actions de résolution :

Infrastructure ▲	Note ▲	Partie ▲	Type de visite ▲	Commentaire ▲	Date ▲	Voie ▲
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> 13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	4	Structure d'origine	Visite annuelle	Descentes d'eau colmatées et/ou cassées. Eclat de béton sur les culées, poutres, poteaux. Fissures calcitées sur l'intrados côté Sud-Est. Stalactites, zone humide et efflorescence sur la poutre côté Sud-Ouest. Corrosion des éléments métalliques.	11/03/2014	Escalier monumental de la gare
<input checked="" type="checkbox"/> 13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	25	Abords	Visite annuelle	Les abords présentent un nez de marche cassée côté Nord, des plaques de trappes d'accès à l'électricité des candélabres absentes une corrosion en pied de garde corps côté Ouest, une grille de caniveau absente avec un colmatage par déchets côté Nord-Ouest et une fissure longitudinale de l'enrobé du trottoir côté Sud-Ouest.	11/03/2014	Escalier monumental de la gare
<input checked="" type="checkbox"/> 13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	25	Superstructure	Visite annuelle	La superstructure de l'ouvrage présente un ancrage de la main courante du garde-corps côté Ouest sectionné, une oxydation en pied de garde corps côté Ouest, une grille de caniveau cassée en pied d'escalier sur le palier intermédiaire côté Ouest de l'ouvrage et des plaques de trappes d'accès électrique des candélabres absentes généralisé à l'ouvrage.	11/03/2014	Escalier monumental de la gare
<input checked="" type="checkbox"/> 13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles		Elargissements	Visite annuelle		11/03/2014	Escalier monumental de la gare
<input checked="" type="checkbox"/> 13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles		Fondations	Visite annuelle		11/03/2014	Escalier monumental de la gare
<input checked="" type="checkbox"/> 13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	4	Structure d'origine	Visite annuelle		20/09/2002	Passage piétons
<input checked="" type="checkbox"/> 13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	2	Abords	Visite annuelle		20/09/2002	Passage piétons
<input checked="" type="checkbox"/> 13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	2	Superstructure	Visite annuelle		20/09/2002	Passage piétons
<input checked="" type="checkbox"/> 13004-0057-P05 / Couverture du Jarret (PM 193 à 585 m)	4	Structure d'origine	Visite annuelle	Fissures longitudinales calcitées au niveau des reins de la voûte, zones d'efflorescences et coulures de rouilles à la jonction d'éléments, fissure de 4 mm d'ouverture en clé de voûte de 218 à 260 m, venue d'eau entre les éléments de voûte à 317 m.	19/03/2013	Boulevard du Maréchal Juin
<input checked="" type="checkbox"/> 13004-0057-P05 / Couverture du Jarret IDMA	1	Fondations	Visite	pas de désordres constatés	10/03/2013	Boulevard du

- Créés les actions de résolution :
 - Lancez le bouton Outils/Créer des actions :




- Lorsque le traitement est terminé, le système vous donne le nombre d'actions créées :



Ici, 19 actions ont été créées pour 19 ponts


- Un favori a été créé et les actions peuvent être affichées dans la vue Actions :



5. Traiter les actions

5.1. Programmer les actions de résolution des parties


- Affichez les actions en attente de résolution dans la vue Actions via le favori :



- Puis dans le tableau général :
 - Utilisez le bouton Tableau interactif :



- Les actions « en attente » sont affichées dans le tableau général des actions :



Infrastructure	Type	Coût cumulé	Statut	Sécurité de l'ouvrage	IG	IF	IP	IGG	Gestionnaire	Constatations	Date de la visite
13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	Traiter	€0	En attente	5	45	9.0	88.7	14.04	MAMP DIFRA	<input type="checkbox"/> Fondations <input type="checkbox"/> Elargissements <input checked="" type="checkbox"/> 25 Superstructure La superstructure de l'ouvrage présente un ancrage de la main courante du garde-corps côté Ouest sectionné, une oxydation en pied de garde corps côté Ouest, une grille de caniveau cassée en pied d'escalier sur le palier intermédiaire côté Ouest de l'ouvrage et des plaques de trappes d'accès électrique des candélabres absentes généralisé à l'ouvrage. <input checked="" type="checkbox"/> 25 Abords Les abords présentent un nez de marche cassée côté Nord, des plaques de trappes d'accès à l'électricité des candélabres absentes une corrosion en pied de garde corps côté Ouest, une grille de caniveau absente avec un colmatage par déchets côté Nord-Ouest et une fissure longitudinale de l'enrobé du trottoir côté Sud-Ouest. <input checked="" type="checkbox"/> 4 Structure d'origine Descentes d'eau colmatées et/ou cassées. Eclat de béton sur les culées, poutres, poteaux. Fissures calcifiées sur l'intrados côté Sud-Est. Stalactites, zone humide et efflorescence sur la poutre côté Sud-Ouest. Corrosion des éléments métalliques.	11/03/2014
13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	Traiter	€0	En attente		4	9.0	96.71	14.66	Ville de Marseille	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Abords <input checked="" type="checkbox"/> 2 Superstructure <input checked="" type="checkbox"/> 4 Structure d'origine	20/09/2002
13004-0057-P05 / Couverture du Jarret	Traiter	€0	En attente		4	16.0	138.34	13.15	MAMP DIFRA	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Structure d'origine Fissures longitudinales calcifiées au niveau des reins de la voûte, zones d'efflorescences et coulures de rouilles à la jonction d'éléments, fissure de 4 mm d'ouverture en clé de voûte de 218 à 260 m, venue d'eau entre les éléments de voûte à 317 m.	19/03/2013


Dans ce tableau, les actions sont affichées avec les constatations annotées

- Réaffichez ces actions dans le tableau de programmation :

- Utilisez le bouton Tableau interactif :



- Les actions sont affichées dans le tableau de « Programme - Infrastructure » :




IP	Infrastructure	Type	Coût cumulé	Statut
247.81	13015-0088-P / Toboggan Bd du Capitaine Gèze	Traiter	€0	En attente
166.6	13240-0005-P / Pont A7 / D59c	Traiter	€0	En attente
138.34	13004-0057-P05 / Couverture du Jarret (PM 193 à 585 m)	Traiter	€0	En attente
138.34	13004-0057-P07 / Couverture du Jarret (PM 968 à 978 m)	Traiter	€0	En attente
138.34	13004-0057-P11 / Couverture du Jarret (PM 1171 à 1339 m)	Traiter	€0	En attente
138.34	13004-0057-P12 / Couverture du Jarret (PM 1339 à 2822 m)	Traiter	€0	En attente
138.34	13004-0057-P14 / Couverture du Jarret (PM 2845 à 3876 m)	Traiter	€0	En attente
146.45	13014-0076-P / OA Canal Trav. de Tour Sainte	Traiter	€0	En attente
102.39	13015-0042-P / Pont bretelle sortie A7 / Ch. de L'Hermitage	Traiter	€0	En attente
147.84	13015-0076-P / Canal sur Chemin du Vallon des Tuves	Traiter	€0	En attente
146.98	13240-0006-P / Pont A51 / Ch. de la haute Bédoule	Traiter	€0	En attente
88.7	13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	Traiter	€0	En attente
96.71	13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	Traiter	€0	En attente
63.03	13009-0012-P / Parvis du Palais des Sports / Le Jarret	Traiter	€0	En attente
91.12	13009-0039-P / Couverture du Jarret Rue Maguy Roubaud	Traiter	€0	En attente
78.02	13013-0050-P / OA Canal Privé Av. de Maillane	Traiter	€0	En attente
93.31	13013-0095-P / Passerelle de La Semoulerie	Traiter	€0	En attente
9.86	13011-0092-P2 / Ouvrage voûte près Route des Camoins	Traiter	€0	En attente
9.25	13016-0067-P / Caniveau Chemin de La Carrière	Traiter	€0	En attente

Dans ce tableau, les actions sont listées par « IP »


- Programmez les actions à réaliser :

- Cochez-les dans le tableau :




IP ▲	Infrastructure ▲	Type ▲	Coût cumulé	Statut ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	13015-0088-P / Toboggan Bd du Capitaine Géze	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	166.6 13240-0005-P / Pont A7 / D59c	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	138.34 13004-0057-P05 / Couverture du Jarret (PM 193 à 585 m)	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	138.34 13004-0057-P07 / Couverture du Jarret (PM 968 à 978 m)	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	138.34 13004-0057-P11 / Couverture du Jarret (PM 1171 à 1339 m)	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	138.34 13004-0057-P12 / Couverture du Jarret (PM 1339 à 2822 m)	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	138.34 13004-0057-P14 / Couverture du Jarret (PM 2845 à 3876 m)	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	146.45 13014-0076-P / OA Canal Trav. de Tour Sainte	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	102.39 13015-0042-P / Pont bretelle sortie A7 / Ch. de L'Hermitage	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	147.84 13015-0076-P / Canal sur Chemin du Vallon des Tuves	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	146.98 13240-0006-P / Pont A51 / Ch. de la haute Bédoule	Traiter	€0	En attente
<input checked="" type="checkbox"/>	88.7 13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	96.71 13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	63.03 13009-0012-P / Parvis du Palais des Sports / Le Jarret	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	91.12 13009-0039-P / Couverture du Jarret Rue Maguy Roubaud	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	78.02 13013-0050-P / OA Canal Privé Av. de Maillane	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	93.31 13013-0095-P / Passerelle de La Semoulerie	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	9.86 13011-0092-P2 / Ouvrage voûte près Route des Camoins	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>	9.25 13016-0067-P / Caniveau Chemin de La Carrière	Traiter	€0	En attente


- Lancez le bouton Outils/Programmer action :



- Et laissez « 2020 » pour l'Année prévue de programmation :



- Lorsque le traitement est terminé, dans la vue Actions, les actions sont dans l'état « Programmée » :



Ici, 9 des 11 actions programmées


5.2. Réaliser les actions de résolution des parties

- Réaffichez les actions dans le tableau de programmation :
 - Utilisez le bouton Tableau interactif :



Programme - Action

- Les actions sont affichées dans le tableau « Programme - Action » :



	Année ▲	IP ▲	Infrastructure ▲	Type ▲	Coût cumulé	Statut ▲
<input type="checkbox"/>	2020	247.81	13015-0088-P / Toboggan Bd du Capitaine Géze	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	166.6	13240-0005-P / Pont A7 / D59c	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P05 / Couverture du Jarret (PM 193 à 585 m)	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P07 / Couverture du Jarret (PM 968 à 978 m)	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P11 / Couverture du Jarret (PM 1171 à 1339 m)	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P12 / Couverture du Jarret (PM 1339 à 2822 m)	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P14 / Couverture du Jarret (PM 2845 à 3876 m)	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	146.45	13014-0076-P / OA Canal Trav. de Tour Sainte	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	102.39	13015-0042-P / Pont bretelle sortie A7 / Ch. de L'Hermitage	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	147.84	13015-0076-P / Canal sur Chemin du Vallon des Tuves	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>	2020	146.98	13240-0006-P / Pont A51 / Ch. de la haute Bédoule	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>		88.7	13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		96.71	13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		63.03	13009-0012-P / Parvis du Palais des Sports / Le Jarret	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		91.12	13009-0039-P / Couverture du Jarret Rue Maguy Roubaud	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		78.02	13013-0050-P / OA Canal Privé Av. de Maillane	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		93.31	13013-0095-P / Passerelle de La Semoulerie	Traiter	€0	En attente

○ Cochez les actions à réaliser :

	Année ▲	IP ▲	Infrastructure ▲	Type ▲	Coût cumulé	Statut ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	247.81	13015-0088-P / Toboggan Bd du Capitaine Gèze	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	166.6	13240-0005-P / Pont A7 / D59c	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P05 / Couverture du Jarret (PM 193 à 585 m)	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P07 / Couverture du Jarret (PM 968 à 978 m)	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P11 / Couverture du Jarret (PM 1171 à 1339 m)	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P12 / Couverture du Jarret (PM 1339 à 2822 m)	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	138.34	13004-0057-P14 / Couverture du Jarret (PM 2845 à 3876 m)	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	146.45	13014-0076-P / OA Canal Trav. de Tour Sainte	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	102.39	13015-0042-P / Pont bretelle sortie A7 / Ch. de L'Hermitage	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	147.84	13015-0076-P / Canal sur Chemin du Vallon des Tuves	Traiter	€0	Programmée
<input checked="" type="checkbox"/>	2020	146.98	13240-0006-P / Pont A51 / Ch. de la haute Bédoule	Traiter	€0	Programmée
<input type="checkbox"/>		88.7	13001-0001-P / Escalier Gare Saint Charles	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		96.71	13004-0011-P / Passerelle piétonne Palais Longchamp	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		63.03	13009-0012-P / Parvis du Palais des Sports / Le Jarret	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		91.12	13009-0039-P / Couverture du Jarret Rue Maguy Roubaud	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		78.02	13013-0050-P / OA Canal Privé Av. de Maillane	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		93.31	13013-0095-P / Passerelle de La Semoulerie	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		9.86	13011-0092-P2 / Ouvrage voûte près Route des Camoins	Traiter	€0	En attente
<input type="checkbox"/>		9.25	13016-0067-P / Caniveau Chemin de La Carrière	Traiter	€0	En attente

Affichage de l'élément 1 à 19 sur 19 éléments

○ Réalisez les actions de résolution :

- Lancez le bouton Outils/Réaliser action :




- Et gardez « 2020 » comme Année de réalisation :

Année prévue

Ok Annuler

- Lorsque le traitement est terminé, dans la vue Actions, les actions ainsi réalisées sont dans l'état « Terminée » :




9 des 11 actions terminées

- Et une visite théorique post-action a été automatiquement créée pour chacun des ouvrages.

6. Consulter l'état de l'ouvrage post-action


- Revenez dans la vue Actions via le favori :



- Réaffichez les actions selon leur statut et ne retenez que celles qui sont dans l'état « Terminée » :
 - Utilisez la thématique [Statut], décochez tout puis cochez le statut « Terminée » :




- 11 actions au statut « Terminée » :




- Affichez les ponts correspondants :
 - Utilisez la vue [Infrastructures] :



- Les 11 ouvrages correspondants sont affichés :



- Editez le pont à consulter :



- Le tableau de bord montre que :
 - L'état de la structure de l'ouvrage est théoriquement rétabli :



- Des actions sont récurrentes pour cet ouvrage :

Actions (7)

- Récurrent Nettoyage des descentes d'eau
- Récurrent Entretien des dispositifs de retenue
- Récurrent Nettoyage joints de chaussée + trottoirs

- Le bloc Actions montre que l'action a bien été réalisée et terminée :

← Actions

Candidate	Récurrent
Nettoyage des descentes d'eau	
Montant : €0.00	
Candidate	Récurrent
Entretien des dispositifs de retenue	
Montant : €0.00	
Candidate	Récurrent
Nettoyage joints de chaussée + trottoirs	
Montant : €0.00	
Candidate	Récurrent
Remplacement des gardes corps	
Montant : €0.00	
Candidate	Récurrent
Nettoyage des caniveaux	
Montant : €0.00	
2020	Terminée
Traiter	
Montant : €0.00	
2016	Demandée
Réfection d'ouvrage	
Montant : €0.00	

- Une visite théorique post-action a été créée :

Visites (11)

- 2025 - Inspection détaillée périodique
- 2023 - Visite annuelle
- 1
- 2020 - Visite théorique post-action

- Le bloc des Visites montre que les problèmes de superstructure a été théoriquement résolu par la visite théorique post-action :



The screenshot displays a list of visits under the heading 'Visites'. Each entry includes a date, a visit type, and a status. The visit on 16/06/2020 is highlighted as 'Validée' and is a 'Visite théorique post-action'. Below this entry, the status of three categories is shown: '1' for Abords (green), '1' for Superstructure (green), and '1' for Fondations (green). Other visits include 'Inspection détaillée périodique' (2025), 'Visite annuelle' (2023), 'Inspection détaillée périodique' (2016), 'Visite annuelle' (2011), and 'Inspection détaillée périodique' (2009), all marked as 'Validée'.

Date	Type de Visite	Statut	Détails
Candidate en 2025	Inspection détaillée périodique	Récurrent	
Candidate en 2023	Visite annuelle	Récurrent	
16/06/2020	Visite théorique post-action	Validée	1 Abords, 1 Superstructure, 1 Fondations
23/08/2016	Inspection détaillée périodique	Validée	1 Abords, 2 Superstructure
30/03/2011	Visite annuelle	Validée	1 Abords, 3 Superstructure, 1 Fondations
22/06/2009	Inspection détaillée périodique	Validée	2 Abords, 25 Superstructure
12/03/2008		Validée	