

Visiter les ouvrages avec des problèmes de sécurité

Contenu

1. Objectif	1
2. Démarche	1
3. Visiter les ouvrages sur OKAPI	2
4. Cas d'un problème de sécurité confirmé	3
4.1 Réalisation de la visite	3
4.2 Transfert de la visite réalisée sur OASIS	7
4.3 Afficher la visite dans OASIS-WEB	9
5. Cas d'un problème de sécurité levé	13
5.1 Réalisation de la visite	13
5.2 Transfert de la visite réalisée sur OASIS	17
5.3 Afficher la visite dans OASIS-WEB	18

1. Objectif

Visiter les ouvrages avec des problèmes de sécurité pour lever leur note « S » ou la localiser.

2. Démarche

Au préalable, un paquet de visites de mise en sécurité a été créé et vous a été adressé.

- Embarquer sur la tablette les ouvrages à visiter.
- Accéder au premier ouvrage :
 - o Visualiser l'historique des précédentes visites réalisées.
 - o Procéder à la visite de mise en sécurité des ouvrages.
 - Si aucun problème de sécurité n'est à signaler, ne saisissez rien et validez directement la visite.
 - Si le problème de sécurité est toujours là, confirmez-le en le localisant et validez la visite.
- Procéder de même pour l'ouvrage suivant.

3. Visiter les ouvrages sur OKAPI

► Lancer OKAPI et charger le fichier de visites de mise en sécurité

– Ouvrez l'application OKAPI :



– Parmi les paquets de visites disponibles :



○ Charger les visites de mise en sécurité à réaliser :



– Les visites de sécurité à réaliser :

Photo	Identifiant ▼	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	Arve 4	Pont n°4 sur l'Arve	Pont Visite de Mise en Sécurité	VIPP	A40	21+220
	Egratz 3	Viaduc des Egratz n°3	Pont Visite de Mise en Sécurité	Caisson	RN205 - Route Blanche	15+954
	Entrecroisement aval	Entrecroisement aval	Pont Visite de Mise en Sécurité	PIPO	RN205 - Route Blanche	19+460
	PI 11 B	PI 11	Pont Visite de Mise en Sécurité	PICF	A40	13+0


4. Cas d'un problème de sécurité confirmé

4.1 Réalisation de la visite

– Choix de l'ouvrage à visiter :

Photo	Identifiant ▼	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	Arve 4	Pont n°4 sur l'Arve	Pont Visite de Mise en Sécurité	VIPP	A40	21+220
			Pont			

– Ouverture de la visite :



– Bouton [Afficher documents] :



o Pour voir les documents disponibles :




- o Et afficher l'historique des visites :


Constatations		
Désordre	Note	Commentaire
1 - Equipements		
21/04/2015	2ES	
04/07/2014	2S	
14/09/2012	2ES	
27/07/2010	2	
08/07/2009	2	
18/01/2007	2E	
1.1 - Dispositifs de sécurité		
21/04/2015	2S	
04/07/2014	2S	
27/07/2010	2	
08/07/2009	2	
1.2 - Corniches		
21/04/2015	2	
04/07/2014	2	
27/07/2010	2	
08/07/2009	2	
1.3 - Divers		
21/04/2015	2E	
04/07/2014	0	
27/07/2010	2	
1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage		
14/09/2012	2ES	
18/01/2007	2	
1.4.1 - Chaussée de la voie portée		
14/09/2012	2	
18/01/2007	2	
1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage		
14/09/2012	2S	
18/01/2007	2	
1.4.3 - Autres équipements		
14/09/2012	2E	
2 - Structure		
21/04/2015	2E	
04/07/2014	2E	
14/09/2012	2E	
27/07/2010	2E	
08/07/2009	2E	
18/01/2007	2E	

1


- Bouton [Réaliser visite] :




- o Pour afficher le PV de visite :



- Le dérouler :



- o Pour localiser le problème de sécurité :



4.2 Transfert de la visite réalisée sur OASIS

- Bouton [Terminer] :



- o Pour terminer la visite :

Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	Egratz 3	Viaduc des Egratz n°3	Pont Visite de Mise en Sécurité	Caisson	RN205 - Route Blanche	15+954
	Entrecroisement aval	Entrecroisement aval	Pont Visite de Mise en Sécurité	PIPO	RN205 - Route Blanche	19+460
	PI 12 B	PI 12	Pont Visite de Mise en Sécurité	Buse métallique	A40	13+715
	PI 32 E	PI 32	Pont Visite de Mise en Sécurité	PICF	A40	74+555

- Bouton [Transférer] :


- o Pour transférer la visite :

Outils

Envoyer visite *Transfert des visites réalisées vers le serveur Oasis.*

Archiver *Création d'une sauvegarde du répertoire Okapi au format ZIP.*

- o Choix et transfert de la visite :




4.3 Afficher la visite dans OASIS-WEB

- Lancez OASIS-WEB :




- o A partir du bureau de votre ordinateur.


- OASIS-WEB s'ouvre sur la carte de France :




- Afficher les ouvrages et éditer l'ouvrage visité :



– Afficher les visites :




– Editer la visite de mise en sécurité :




Le « S » montre que le défaut de sécurité est maintenu

- Après validation :



- Le [S] est maintenu dans le panneau [IG] :



5. Cas d'un problème de sécurité levé

5.1 Réalisation de la visite

- Choix de l'ouvrage à visiter :

à faire (16)	en cours	terminées	téléchargées	annulées	toutes (16)
					PI 32 E PI 32 Pont Visite de Mise en Sécurité PICF A40 74+555
					PI 101 E PI 101 Pont Visite de Mise en Sécurité PIPO A40 55+500
					Pont


- Ouverture de la visite :

PI 101 E / PI 101 Terminer Annuler

Type de visite **Visite de Mise en Sécurité**
 Voie **A40 | PR 55+500**
 Canton
 Commune **Etrembières**
 Gestionnaire **Centre d'Eloise**
 Dernière IDP **04/03/2016**
 GPS
 Dernière modification
 Dernier téléchargement

Structure **PIPO**
 Materiau **Béton armé**
 Voie portée **A40**
 Obstacle franchi **A411 - Bretelle d'insertion sur l'A40**
 Longueur(m) **15.2**
 Ouverture (m) **15.2**
 Largeur utile (m) **19.45**

- Bouton [Afficher documents] :




- o Pour afficher l'historique des visites :


Constatations		
Désordre	Note	Commentaire
1 - Equipements		
21/04/2015	2ES	
04/07/2014	2S	
14/09/2012	2ES	
27/07/2010	2	
08/07/2009	2	
18/01/2007	2E	
1.1 - Dispositifs de sécurité		
21/04/2015	2S	
04/07/2014	2S	
27/07/2010	2	
08/07/2009	2	
1.2 - Corniches		
21/04/2015	2	
04/07/2014	2	
27/07/2010	2	
08/07/2009	2	
1.3 - Divers		
21/04/2015	2E	
04/07/2014	0	
27/07/2010	2	
1.4 - Partie supérieure de l'ouvrage		
14/09/2012	2ES	
18/01/2007	2	
1.4.1 - Chaussée de la voie portée		
14/09/2012	2	
18/01/2007	2	
1.4.2 - Dispositifs de retenue sur ouvrage		
14/09/2012	2S	
18/01/2007	2	
1.4.3 - Autres équipements		
14/09/2012	2E	
2 - Structure		
21/04/2015	2E	
04/07/2014	2E	
14/09/2012	2E	
27/07/2010	2E	
08/07/2009	2E	
18/01/2007	2E	

1


- Bouton [Réaliser visite] :



- o Pour afficher le PV de visite :




- Le dérouler :




- o En effectuant la visite, mais ne rien noter si aucun problème de sécurité n'est plus constaté.

5.2 Transfert de la visite réalisée sur OASIS


- Bouton [Terminer] :



- o Pour terminer la visite :




- Bouton [Transférer] :



- Pour transférer la visite :



- Choix et transfert de la visite :




5.3 Afficher la visite dans OASIS-WEB

- Lancez OASIS-WEB :




- A partir du bureau de votre ordinateur.

- OASIS-WEB s'ouvre sur la carte de France :



- Afficher les ouvrages et éditer l'ouvrage visité :



– Afficher le panneau [IG] :


8 IGG	IDP IOA (IQOA_IOA)	VPQOA (VPQOA)	VPQOA (VPQOA)	IDP IOA (IQOA_IOA)	Visite annuelle (IQOA_5)	Visite annuelle (IQOA_5)	Inspection (IQOA)
25 IG	04/03 2016	09/09 2015	28/08 2014	25/11 2011	28/07 2010	08/10 2009	16/07 2008
2 Structure	2	2	2	2	2	2	2
25 Equipements	25	2	2	2	2	2	2
Structure d'origine							
Elargissements Supérieurs							

Il s'agit ici de l'indice de gravité initial, avant validation, donc indiquant un problème de sécurité

– Afficher les visites :


Date	Description	Statut
Prévue le 07/03/2018	Visite de Mise en Sécurité	Terminée
04/03/2016	IDP IOA	En cours
09/09/2015	VPQOA	Validée
28/08/2014	VPQOA	Validée
Prévue le 04/07/2013	Visite de fin de garantie contractuelle	Planifiée
25/11/2011	IDP IOA	Validée

- Editer la visite de mise en sécurité :



La visite est vierge

- Après validation :



- Le [S] est désactivé dans le panneau [IG] :

OasisWeb 101 E Recherche [1] Infrastructures [1]

Indice de Gravité

8	IGG	Visite de Mise en Sécurité (VMS)	IDP IDA (IDA_S)	VPQDA (VPQDA)	VPQDA (VPQDA)	IDP IDA (IDA_S)	Visite annuelle (IDA_S)	Vis ann. (IDA_S)
2	IG	07/03 2018	04/03 2016	09/09 2015	26/09 2014	26/11 2011	26/07 2010	08/
2	Structure	\$	2	2	2	2	2	2
2	Équipements	\$	25	2	2	2	2	2
	Structure d'origine							
	Équipements Supplémentaires							

Google

Données cartographiques ©2016 Google - Conditions d'utilisation - Signaler une erreur cartographique