

PI 51 E / PI 51 - 21/01/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
Type de visite : **VA 2020**
IG de la visite : *
Localisation : **78+6**
Voie : **A40**
Identifiant : **PI 51 E**
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**
Commune 1 : **Valleiry**
Canton :
Date de la visite préc. : **04/04/2019**
Structure : **PICF**
Matériau : **Béton armé**
Ouverture : **9.3**

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre :
Conditions atmosphériques :
Température (°C) :
Der. précipitations :
Date de la visite : **21/01/2020**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Structure

Note: * ☐

1.1 - Cadres

Note: * ☐

1.1.1 - Cadre 1 (Cadre fermé, Béton armé)

Note: * ☐


1.1.1.1 - Piédroits

Note: * ☐

1.1.1.1.1 - Piédroit P1

Note: * ☐

Piédroit P1	* <input type="checkbox"/>		Pb
-------------	----------------------------	--	----



A -- 21/01/2020 16:09:51


1.2 - Murs et talus

Note: * ☐

1.2.1 - Mur G2 (Suspendus, Béton armé)

Note: * ☐

Mur G2 (Suspendus, Béton armé)	* <input type="checkbox"/>	Pb
--------------------------------	----------------------------	----



B -- 21/01/2020 16:10:16

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Structure	*	
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3