

## PI 51 E / PI 51 - 28/01/2020

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**  
Type de visite : **VA 2020**  
IG de la visite : **S**  
Localisation : **78+6**  
Voie : **A40**  
Identifiant : **PI 51 E**  
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**  
Commune 1 : **Valleiry**  
Canton :  
Date de la visite préc. : **28/01/2020**  
Structure : **PICF**  
Matériau : **Béton armé**  
Ouverture : **9.3**

### Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :  
Autres participants :  
Moyens mis en oeuvre :


Conditions atmosphériques :  
Température (°C) :  
Der. précipitations :  
Date de la visite : **28/01/2020**

### Constatations

Désordre	Note	Commentaire
<b>1 - Structure</b> Note: S <span style="color: red;">■</span>		
<b>2 - Piedroits</b> Note: S <span style="color: red;">■</span>		
<b>3 - Equipements</b> Note: S <span style="color: red;">■</span>		

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Structure	S	
Piedroits	S	
Equipements	S	
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

## Carte



*Dressé le ..... à .....*

*Signature de l'agent chargé de la visite*

*Signature du gestionnaire*

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>2</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>2</b>